

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

		PERMISO PARA TRABAJOS DE RIESGO				CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																																																																									
INGENIERIA Y PROYECTOS BUREAU VERITAS 8:30 AM 6:30 PM				19/NOV/09 AMANCO DEL PERU S.A. PLANTA N°2																																																																											
DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTO DE INSTAL. CAASA-PISCO A CAMP. BASE (F. CAMELO)						05																																																																									
SI ☐ NO ☐																																																																															
SI ☐ NO ☒																																																																															
Anteojo de seguridad Gauchos Casco Respirador Protector Auditivo Botas Anteojo de Soldador Careta de Soldador Mandil de Cuero Escarpines Careta de esmerilar																																																																															
Careta Facial Protector Respiratorio Botas de Jefe Gauchos de Jefe Mandil Antiacidos Duchas lavadoras																																																																															
Equipo Odorante Embril Betector Máquina de Soldar Escalera Andamio Cable de soldadura Bemento de trabajo GA Martillo Neumático Toda																																																																															
(¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?) (¿Se realizó reunión de seguridad previa al trabajo y se explicaron riesgos?) (¿El responsable del área está presente durante el trabajo?) (¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada?) (¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?) (¿Las áreas cercadas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?) (¿Se señalan las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?) (¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?) (¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?) <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table> (¿Hay un área de almacenamiento y limpieza para realizar el trabajo?) (¿Se requiere de explosivos o extractores en lugar de trabajo?) (¿Se Factora metacrilato o se permiten la realización del trabajo?) (¿Se accionan los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?) (¿Se colocaron cartones de advertencia?) (¿Se Ventileó e iluminó en la adecuada para realizar el trabajo?) (¿Se dispone de un operario para la desconexión de la máquina de soldar?) <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>								☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
SI ☐ NO ☒																																																																															
SE REGISTRA EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																																															
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																																																															
Furgado y drenado Lavado e Invertido Ventilado e Enfriado Aislado con bridas o platos de g Desconectado de todo CE <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>								☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																				
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																										
Autorizante: <u>Manuel Tielkes Parrales</u> 8:30 AM Solicitante: <u>Fanny Garza Vivanco</u> 8:30 AM Recusante: <u>Manuel Tielkes P.</u> 8:30 AM																																																																															

Ins. Residente
Amanco - Pisco
MTP

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																															
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA Y PROYECTOS		FECHA: 25/11/09																																	
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																																	
FECHA DE INICIO: 25/11/09		FECHA DE TÉRMINO: 		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTO NO 2																															
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION MANUAL		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: 02																																	
¿SE REALIZO Y REVISO EL PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?: SI ☒ NO ☐																																			
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE: 																																			
NOMBRE DEL VIGIA: (Excavación mayor a 1.2 m) EUSEBIO MORAN GOTO		FIRMA: [Firma]																																	
EXCAVACION CON EQUIPO: PROGRESIVA 1+650, 4R50		NOMBRE DEL OPERADOR: 																																	
UBICACION DE LA EXCAVACION: 2+160																																			
TAMAÑO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: 2.00 M		LARGO: 4.00 M		ANCHO: 4.00 M																															
LA EXCAVACION SE NOTIFICO AL AREA DE INGENIERIA SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL (Excavación mayor a 2.00 m) MANUEL TRELLES P.		FIRMA: [Firma]																															
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:																																			
☒ Anteojo de seguridad ☐ Guantes ☐ Casco ☐ Respirador ☐ Protector Auditivo ☐ Botes ☐ Arnés																																			
OTROS: 																																			
INSTALACION DE BARRERAS:																																			
☐ Barreras de Seguridad ☐ Mallas Delimitadoras ☐ Conos																																			
OTROS: 																																			
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Cables eléctricos de Alta Tensión</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>2. Cables de Luz</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>3. Cables de Teléfono</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>4. Cables de equipos Informáticos/Fibra Óptica</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>5. Drenaje de Agua</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>6. Desague de Efluentes líquidos</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>7. Tuberías para Agua</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>8. Tuberías de Gas</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>9. Otros</td><td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>					SI	NO	1. Cables eléctricos de Alta Tensión	☒	☐	2. Cables de Luz	☒	☐	3. Cables de Teléfono	☒	☐	4. Cables de equipos Informáticos/Fibra Óptica	☒	☐	5. Drenaje de Agua	☒	☐	6. Desague de Efluentes líquidos	☒	☐	7. Tuberías para Agua	☒	☐	8. Tuberías de Gas	☒	☐	9. Otros	☒	☐
	SI	NO																																	
1. Cables eléctricos de Alta Tensión	☒	☐																																	
2. Cables de Luz	☒	☐																																	
3. Cables de Teléfono	☒	☐																																	
4. Cables de equipos Informáticos/Fibra Óptica	☒	☐																																	
5. Drenaje de Agua	☒	☐																																	
6. Desague de Efluentes líquidos	☒	☐																																	
7. Tuberías para Agua	☒	☐																																	
8. Tuberías de Gas	☒	☐																																	
9. Otros	☒	☐																																	
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.		PROYECTO DE UBICACION: EXCAVACIONES CARRETERA EXCAVACION PROG. 1+650																																	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO		FIRMA: [Firma]																																	
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo):																																			
Autorizante	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	HORA																																
Solicitante	Fanny Garcia Vivanco	[Firma]	8:15 am																																
Ejecutante	Manuel Trelles P.	[Firma]	8:15 AM																																
CANCELACION DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:																																	
CANCELADO POR:	FIRMA:	RESPONSABLES		NOMBRE Y APELLIDOS																															
DETALLE:		Autorizante		FIRMA																															
		Solicitante		FIRMA																															
		Ejecutante		FIRMA																															
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		PARA INSTALACION DE VALVULA DE PURGA Ing. Residente Amanco - Pisco																																	

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 9 de 13 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09	
DEPARTAMENTO / SECCIÓN:	INGENIERIA Y PROYECTOS		
SOLICITANTE:	BUREAU VERITAS		
FECHA DE INICIO:	24/11/09 8:00	FECHA DE TÉRMINO:	24/11/09 5:00pm
TRABAJO A REALIZAR:	EXCAVACION MANUAL (DE CAJAS PARA VALVULAS)		
CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS	02		
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?	SI ☒ NO ☐		
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO?	SI ☐ NO ☒ ESPECIFICAR:		
NOMBRE DEL VIGIA: (Excavación mayor a 1.2 m)	EUSEBIO MORAN SOTO		
EXCAVACION CON EQUIPO:	PROGRESIVA 1 + 860		
UBICACION DE LA EXCAVACION:	TAMANO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: 2.00 M LARGO: 4.00 M ANCHO: 4.00 M		
LA EXCAVACION SE NOTIFICÓ AL AREA DE INGENIERIA	SI ☒ NO ☐		
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:	NOMBRE DEL ING. CIVIL (Excavación mayor a 2.00 m): MANUEL TRELLES P.		
INSTALACION DE BARRERAS:			
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:			
1. Cables eléctricos de Alta Tensión	SI	NO	
2. Cables de Luz		☒	
3. Cables de Teléfono		☒	
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica		☒	
5. Drenaje de Agua		☒	
6. Desague de Efluentes líquidos		☒	
7. Tuberías para Agua		☒	
8. Tuberías de Gas		☒	
9. Otros		☒	
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningun tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.			
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO			
FIRMA: Fanny Garcia Vivanco			
RESPONSABLE (inicio del Trabajo)	NOMBRE Y APELLIDOS		
Autorizante	FIRMA		
Solicitante	HORA		
Ejecutante	8:00am		
CANCELACION DEL TRABAJO:	8:00am		
CANCELADO POR:	Inactividad		
DETALLE:	FIRMA: Fanny Garcia Vivanco		
No se encontró al personal 2:30 pm.			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:			
PARA INSTALACION DE VALVULA DE AIRE			
Ing. Residente Arequipa - Pisco			

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09



ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/08																					
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA Y PROYECTOS		FECHA: 23/11/09																							
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA/ EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																							
FECHA DE INICIO: 23/11/09 8:00pm		FECHA DE TÉRMINO: 23/11/09 5:00pm		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANMA N° 2																					
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION MANUAL (PARA CAJAS PARA VALVULAS)		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: 02																							
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?: SI ☒ NO ☐																									
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/ INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE:																									
NOMBRE DEL VIGIA (Excavación mayor a 1.2 m): EUSEBIO MORAN SOTO		FIRMA:																							
EXCAVACIÓN CON EQUIPO: PROGRESIVA 2+160		NOMBRE DEL OPERADOR:																							
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: PROGRESIVA 2+160 (LINEA PARA CONDUCCION DE AGUA)																									
TAMAÑO DE LA EXCAVACIÓN: PROFUNDIDAD: 2.00 M LARGO: 4.00 M ANCHO: 4.00 M																									
LA EXCAVACIÓN SE NOTIFICÓ AL AREA DE INGENIERIA: SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL (Excavación mayor a 2.00 m): MANUEL TRELLES P.		FIRMA:																					
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:																									
Anteojo de seguridad	Guantes	Casco	Respirador	Protector Auditivo	Botas																				
Otros:																									
INSTALACIÓN DE BARRERAS:																									
Otros:																									
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:																									
1. Cables eléctricos de Alta Tensión 2. Cables de Luz 3. Cables de Teléfono 4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica 5. Drenaje de Agua 6. Desague de Efluentes líquidos 7. Tuberías para Agua 8. Tuberías de Gas 9. Otros		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>		SI	NO	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	CROQUIS DE UBICACIÓN 	
SI	NO																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado al buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																									
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO		FIRMA:																							
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																					
Autorizante		Fanny C. Garcia Vivanco																							
Solicitante		Fanny C. Garcia Vivanco																							
Ejecutante		Hector Guillermo Baza																							
CANCELACIÓN DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:		HORA																					
CANCELAO POR:		RESPONSABLES		8:00am																					
DETALLE:		Autorizante		9:00am																					
		Solicitante																							
		Ejecutante																							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		PARA INSTALACION DE VALVULA DE PURGA 																							
		Ing. Residente Amanco - Pisco																							

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																					
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA Y PROYECTOS		FECHA: 21/11/09																							
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																							
FECHA DE INICIO: 21/11/09		FECHA DE TÉRMINO: 21/11/09		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA NO 2																					
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION MANUAL (PARA CAJAS DE VALVULAS)		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: 02																							
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO? SI ☒ NO ☐																									
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☐ NO ☒ ESPECIFICAR: EXCAVACIÓN MAYOR A 1.2 m																									
NOMBRE DEL VIGIA: EUSEBIO MORAN SOTO		FIRMA: <i>[Firma]</i>																							
EXCAVACIÓN CON EQUIPO: PROGRESIVA 2+270 (LINEA PARA CONDUCCION DE AGUA)		NOMBRE DEL OPERADOR: MANUEL TRELLES P.																							
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: PROGRESIVA 2+270		TAMAÑO DE LA EXCAVACIÓN: PROFUNDIDAD: 2.00 M LARGO: 4.00 M ANCHO: 4.00 M																							
LA EXCAVACIÓN SE NOTIFICÓ AL ÁREA DE INGENIERÍA SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL: MANUEL TRELLES P.																							
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:       																									
INSTALACIÓN DE BARRERAS:   																									
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL ÁREA:																									
1. Cables eléctricos de Alta Tensión 2. Cables de Luz 3. Cables de Teléfono 4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica 5. Drenaje de Agua 6. Desague de Efluentes líquidos 7. Tuberías para Agua 8. Tuberías de Gas 9. Otros		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>		SI	NO	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	CRONOGRAMA DE UBICACIÓN 	
SI	NO																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
☒	☐																								
NOTA: El Área y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																									
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO		FIRMA: <i>[Firma]</i>																							
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)		NOMBRE Y APELLIDOS																							
Autorizante		FIRMA																							
Solicitante		HORA																							
Ejecutante		8:00am																							
CANCELACIÓN DEL TRABAJO:		8:00pm																							
CANCELO POR:		FIRMA: <i>[Firma]</i>																							
DETALLE:		RESPONSABLES																							
		NOMBRE Y APELLIDOS																							
		FIRMA																							
		Solicitante: Fanny C. Garcia Vivanco																							
		Ejecutante: Manuel Trelles Parrales																							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		5:00pm																							
		5:00pm																							
PARA INSTALACION DE VALVULA DE AIRE					Ing Residente Amanco - Pisco																				

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09


ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																			
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA Y PROYECTOS		FECHA: 20/11/09																					
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA/ EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A																					
FECHA DE INICIO: 20/11/09		FECHA DE TÉRMINO: 20/11/09 5:00pm		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA N° 2																			
TRABAJO A REALIZAR: 8.00m EXCAVACION MANUAL (PARA CASAS DE VALVULAS)		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS		02																			
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO? SI ☒ NO ☐																							
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE																							
NOMBRE DEL VIGIA: (Excavación mayor a 1.2 m) EUSEBIO MORAN SOTO		FIRMA: <i>[Firma]</i>																					
EXCAVACION CON EQUIPO: PROGRESIVA 2+860		NOMBRE DEL OPERADOR: <i>[Firma]</i>																					
UBICACION DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: 2.00M		LARGO: 4.00M ANCHO: 4.00M																					
LA EXCAVACION SE NOTIFICÓ AL AREA DE INGENIERIA SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL (Excavación mayor a 2.00 m) MANUEL TRELLES P.																					
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:																							
Anteojo de seguridad Guantes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Arnés																							
OTROS:																							
INSTALACION DE BARRERAS:																							
Barreras de Seguridad Mallas Delimitadoras Conos																							
OTROS:																							
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA																							
1. Cables eléctricos de Alta Tensión 2. Cables de Luz 3. Cables de Teléfono 4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica 5. Drenaje de Agua 6. Desague de Efluentes líquidos 7. Tuberías para Agua 8. Tuberías de Gas 9. Otros		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☐</td></tr> </tbody> </table>		SI	NO	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	CROQUIS DE UBICACION EXCAVACION PROG. 2+860 PARRETERA TECNICA	
SI	NO																						
☒	☐																						
☒	☐																						
☒	☐																						
☒	☐																						
☒	☐																						
☒	☐																						
☒	☐																						
☒	☐																						
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																							
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO FIRMA: <i>[Firma]</i>																							
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)																							
AUTORIZANTE		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																			
SOLICITANTE		Fanny C. Garcia Vivanco		<i>[Firma]</i>																			
EJECUTANTE		Manuel Trelles Parrales		<i>[Firma]</i>																			
CANCELACION DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:		HORA																			
CANCELO POR:		RESPONSABLES		8:00am																			
DETALLE:		AUTORIZANTE		8:00pm																			
		SOLICITANTE																					
		EJECUTANTE																					
		Fanny Garcia Vivanco		<i>[Firma]</i>																			
		Manuel Trelles P.		<i>[Firma]</i>																			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																							
PARA INSTALACION DE VALVULA DE PURGA Ing. Residente Amanco - Pisco																							

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 DE 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09																															
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA Y PROYECTOS		FECHA: 19/11/09																															
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA/ EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																															
FECHA DE INICIO: 19/11/09		FECHA DE TÉRMINO: 19/11/09 5:30 pm																															
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION MANUAL (PARA CAJAS DE VALVULAS)		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA NO 2																															
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?: ☒ SI ☐ NO		¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? ☐ SI ☒ NO ☐ ESPECIFIQUE																															
NOMBRE DEL VIGIA: EUSEBIO MORAN SOTO		FIRMA: <i>[Firma]</i>																															
EXCAVACION CON EQUIPO: PROGRESIVA 3 + 0.40		NOMBRE DEL OPERADOR: MANUEL TRELLES P.																															
TAMAÑO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: 2.00 M.		LARGO: 4.00 M ANCHO: 4.00 M																															
LA EXCAVACION SE NOTIFICÓ AL ÁREA DE INGENIERIA ☒ SI ☐ NO		NOMBRE DEL ING. CIVIL (Excavación mayor a 2.00 m): MANUEL TRELLES P.																															
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:		FIRMA: <i>[Firma]</i>																															
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botes  Armas Otros:																																	
INSTALACION DE BARRERAS:																																	
 Barreras de Seguridad  Mallas Delimitadoras  Conos Otros:																																	
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:		CROQUIS DE UBICACION:																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Cables eléctricos de Alta Tensión</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>2. Cables de Luz</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>3. Cables de Teléfono</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>5. Drenaje de Agua</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>6. Desague de Efluentes líquidos</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>7. Tuberías para Agua</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>8. Tuberías de Gas</td><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>9. Otros</td><td></td><td>☒</td></tr> </tbody> </table>			SI	NO	1. Cables eléctricos de Alta Tensión		☒	2. Cables de Luz		☒	3. Cables de Teléfono		☒	4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica		☒	5. Drenaje de Agua		☒	6. Desague de Efluentes líquidos		☒	7. Tuberías para Agua		☒	8. Tuberías de Gas		☒	9. Otros		☒		
	SI	NO																															
1. Cables eléctricos de Alta Tensión		☒																															
2. Cables de Luz		☒																															
3. Cables de Teléfono		☒																															
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica		☒																															
5. Drenaje de Agua		☒																															
6. Desague de Efluentes líquidos		☒																															
7. Tuberías para Agua		☒																															
8. Tuberías de Gas		☒																															
9. Otros		☒																															
NOTA: El Arma y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																																	
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO		FIRMA: <i>[Firma]</i>																															
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)																																	
Autorizante	NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																														
Solicitante	Fanny C. Garcia Vivanco		<i>[Firma]</i>																														
Ejecutante	Manuel Trelles Paredes		<i>[Firma]</i>																														
CANCELACION DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:																															
CANCELADO POR:		RESPONSABLES																															
FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDOS																															
		FIRMA																															
DETALLE:		Solicitante																															
		Fanny C. Garcia Vivanco																															
		Ejecutante																															
		Manuel Trelles P.																															
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		HORA																															
		8:00 am																															
		5:00 pm																															

PARA INSTALACION DE VALVULA DE AIRE

Ing. Residente
Amanco - Pisco

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																															
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA Y PROYECTOS		FECHA: 17/NOV/09																																	
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA/ EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																																	
FECHA DE INICIO: 17/11/09 8:00		FECHA DE TÉRMINO: PLANTA NO 2																																	
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION MANUAL DE ZANJA		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: 12																																	
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?		SI ☒ NO ☐																																	
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO?		SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE:																																	
NOMBRE DEL VIGIA: LENER CONEJO MUGURZA		FIRMA:																																	
EXCAVACIÓN CON EQUIPO:		NOMBRE DEL OPERADOR:																																	
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN:		TAMAÑO DE LA EXCAVACIÓN: PROFUNDIDAD: LARGO: ANCHO:																																	
LA EXCAVACIÓN SE NOTIFICÓ AL ÁREA DE INGENIERÍA		SI ☒ NO ☐																																	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:		NOMBRE DEL ING. CIVIL: MANUEL TRELLES P.		FIRMA:																															
Anteojo de seguridad Guantes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Arnés Otros: ROPA DE TRABAJO CHALECO																																			
INSTALACIÓN DE BARRERAS:		Barreras de Seguridad Mallas Delimitadoras Conos																																	
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL ÁREA:		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Cables eléctricos de Alta Tensión</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Cables de Luz</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Cables de Teléfono</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Drenaje de Agua</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Desague de Efluentes líquidos</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Tuberías para Agua</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Tuberías de Gas</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Otros</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			SI	NO	1. Cables eléctricos de Alta Tensión			2. Cables de Luz			3. Cables de Teléfono			4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica			5. Drenaje de Agua			6. Desague de Efluentes líquidos			7. Tuberías para Agua			8. Tuberías de Gas			9. Otros			CROQUIS DE UBICACIÓN 	
	SI	NO																																	
1. Cables eléctricos de Alta Tensión																																			
2. Cables de Luz																																			
3. Cables de Teléfono																																			
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica																																			
5. Drenaje de Agua																																			
6. Desague de Efluentes líquidos																																			
7. Tuberías para Agua																																			
8. Tuberías de Gas																																			
9. Otros																																			
NOTA: El Área y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																																			
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO																																			
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																															
Autorizante		Fanny C. Garcia Vivanco																																	
Ejecutante		Manuel Trelles Parales																																	
CANCELACIÓN DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:		HORA																															
CANCELADO POR:		RESPONSABLES		8:00 am																															
DETALLE:		Autorizante		8:00 AM																															
		Solicitante																																	
		Ejecutante																																	
		Fanny Garcia Vivanco		4:30 pm																															
		Manuel Trelles P.		4:30																															
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																																			
EXCAVACION ESPECIALIZADA, REALIZAR CON MUCHO CUIDADO MAS LENTO (MANUAL)																																			
Ing. Residente Amanco - Pisco																																			

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09




ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/08	
DEPARTAMENTO / SECCIÓN:	InB. Proyectos		FECHA:	16/11/09	
SOLICITANTE:	BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE:	AMANCO DEL PERU S.A.	
FECHA DE INICIO:	16/11/09 9:00 am	FECHA DE TÉRMINO:	16/11/09 6:30 pm	SISTEMAS O EQUIPOS:	PLANTA NO 2
TRABAJO A REALIZAR:			CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TARIFA SEGUN EL ATS		
Excavación Manual de Zanja			10		
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?					
SI ☒ NO ☐					
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO?					
SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE					
NOMBRE DEL VIGIA: (Excavación mayor a 1.2 m)			FIRMA:		
Lenny O. Conesa Huayuraza					
EXCAVACIÓN CON EQUIPO:			NOMBRE DEL OPERADOR:		
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN:			TAMANO DE LA EXCAVACIÓN:		
PROFUNDIDAD:			LARGO:		
ANCHO:			LA EXCAVACIÓN SE NOTIFICÓ AL ÁREA DE INGENIERÍA		
SI ☒ NO ☐			NOMBRE DEL ING. CIVIL: (Excavación mayor a 2.00 m)		
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:			FIRMA:		
Manuel Treles Paredes					
Anteojo de seguridad Guantes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Arnés Otros: Ropa de Trabajo y Chaqueta.					
INSTALACIÓN DE BARRERAS:					
Barreras de Seguridad Mallas Delimitadoras Conos Otros:					
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL ÁREA					
		SI		NO	
1. Cables eléctricos de Alta Tensión					
2. Cables de Luz					
3. Cables de Teléfono					
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica					
5. Drenaje de Agua.					
6. Desague de Efluentes líquidos					
7. Tuberías para Agua					
8. Tuberías de Gas					
9. Otros					
NOTA: El Área y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.					
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Fanny Gabriela Vivanco					
FIRMA:					
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA	
Autorizante		Fanny Gabriela Vivanco			
Solicitante		Manuel Treles Paredes			
Ejecutante		Manuel Treles Paredes			
CANCELACIÓN DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO		RESPONSABLES	
CANCELAO POR:		FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDOS	
DETALLE:		Autorizante		FIRMA	
		Solicitante		FIRMA	
		Ejecutante		FIRMA	
		Fanny Gabriela Vivanco			
		Manuel Treles Paredes			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
La excavación es manual. Mantener ordenada y señalizada el área de trabajo.					
Ing. Residente Amanco - Pisco					

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																					
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA Y PROYECTOS		FECHA: 18/NOV/09																							
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																							
FECHA DE INICIO: 18/11/09 8:45am		FECHA DE TERMINO: 18/11/09 6:00pm		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA Nº 2																					
TRABAJO A REALIZAR:		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS																							
EXCAVACION MANUAL (INT. PLANTA) y Exc. con maquina (Exterior Planta)				12																					
¿SE REALIZO Y REVISO EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO? SI ☒ NO ☐																									
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE																									
NOMBRE DEL VIGIA: LENER CONEJO MUGURUZA		FIRMA: <i>[Firma]</i>																							
EXCAVACION CON EQUIPO: Retroexcavadora		NOMBRE DEL OPERADOR:																							
UBICACION DE LA EXCAVACION: Exto. Planta																									
TAMAÑO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: _____ LARGO: _____ ANCHO: _____																									
LA EXCAVACION SE NOTIFICO AL AREA DE INGENIERIA SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL: MANUEL TRELLES P.		FIRMA: <i>[Firma]</i>																					
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:																									
      Otros: ROPA DE TRABAJO / CHALECO																									
INSTALACION DE BARRERAS:																									
   Barreras de Seguridad Mallas Delimitadoras Conos																									
OTROS: _____																									
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:																									
1. Cables eléctricos de Alta Tensión 2. Cables de Luz 3. Cables de Teléfono 4. Cables de equipos Informáticos/Fibra Óptica 5. Drenaje de Agua. 6. Desague de Efluentes líquidos 7. Tuberías para Agua 8. Tuberías de Gas 9. Otros		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		SI	NO																			CROQUIS DE UBICACION 	
SI	NO																								
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de rallado a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																									
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO FIRMA: _____																									
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo):																									
Autorizante		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																					
Solicitante		Fanny Garcia Vivanco		Fanny Garcia Vivanco																					
Ejecutante		MANUEL TRELLES PARRALES		MANUEL TRELLES PARRALES																					
CANCELACION DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:		RESPONSABLES																					
CANCELADO POR:		FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDOS																					
DETALLE:		Autorizante		Fanny Garcia Vivanco																					
		Solicitante		Fanny Garcia Vivanco																					
		Ejecutante		MANUEL TRELLES PARRALES																					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																									
EXCAVACION ESPECIALIZADA, TRATANDO DE MANTENER LAS INSTALACIONES INTACTAS. LA EXCAVACION MASIVA SE REALIZARA CON EQUIPO																									

Ing. Residente
Amanco - Pisco

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09


ANEXO 01

				CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1001 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09
INGENIERIA Y PROYECTOS BUREAU VERITAS 8:30 AM 6:30 PM 19/NOV/09 AMANCO DEL PERU S.A. PLANTA NO 2				
RELLENO MANUAL Y MECÁNICA DE ZANJA				12
S ☒ NO ☐				
S ☐ NO ☒				
 Anteojo de seguridad Otros:  Guantes Otros:  Casco Otros:  Respirador Otros:  Protector auditivo Otros:  Botas Otros:				
 Anteojo de soldador Otros:  Caretas de soldar Otros:  Mandil de cuero Otros:  Escarpines Otros:  Caretas de esmerilar Otros:				
 Caretas facial Otros:  Protector respiratorio Otros:  Botas de jete Otros:  Guantes de jete Otros:  Mandil anticorrosivos Otros:  Duchas lavasojos Otros:				
 Equipo Odorante Otros:  Esmeril Otros:  Bálor Otros:  Máquina de soldar Otros:  Escalera Otros:  Andamio Otros:				
 Hilo de soldar Otros:  Elemento de trabajo Otros:  Martillo neumático Otros:  Tubo Otros:				
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del área está presente durante el trabajo? ¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se señalan las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del área está presente durante el trabajo? ¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se señalan las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del área está presente durante el trabajo? ¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se señalan las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?				
S ☐ NO ☒				
SE REGISTRA EN LA FICHA DE EXPOSICIÓN				
Purgado y drenado Lavado e higienizado Ventilado y enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconexión de todo C.E. ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del área está presente durante el trabajo? ¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se señalan las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se verificaron los equipos de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?				
Autorizante Solicitante Ejecutante Fanny Catalina García Durango Manuel Trellés Pacheco Manuel Trellés Pacheco 8:30 AM 8:30 AM				
Autorizante Solicitante Ejecutante Ing. Residente Amancito Pisco				

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				CÓDIGO PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09																																				
INGENIERIA E PROTECTOS BUREAU VERITAS 8:00 AM 2:00 PM 08.11.09 AMANCO DEL PERU S.A. PLANTA NO 2																																								
RELLENO MANUAL DE ZANTAS (Y MECANICA)																																								
SI ☒ NO ☐																																								
SI ☐ NO ☒																																								
     																																								
Otros: Anteojo de Soldador / Careta de Soldador / Mandil de Cuero / CHALECO / CINTA REFLECTIVA / Escarpines / Careta de esmerilar																																								
     																																								
Otros: Careta Facial / Protector Respiratorio / Botas de Jebe / Guantes de Jebe / Mandil Antiácidos / Duchas lavavojos																																								
     																																								
Otros: Hélicóptero / Elemento de trazo / Grúa / Martillo Neumático / Tecla / RETROEXCAVADORA / CASE / PLANCHA COMPACTADORA																																								
<table border="1"> <tr> <td>¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?</td> <td>☒</td> <td>¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se requiere de soploadores o extractores en lugar de trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?</td> <td>☒</td> <td>¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?</td> <td>☒</td> <td>¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?</td> <td>☒</td> <td>¿Se colocaron carteles de advertencia?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?</td> <td>☒</td> <td>¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?</td> <td>☒</td> <td>Otros:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒	¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de soploadores o extractores en lugar de trabajo?	☒	¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒	¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒	¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒	¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒	¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒	¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros:		¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒		
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de soploadores o extractores en lugar de trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒																																					
¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒																																					
¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒																																					
¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros:																																						
¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒																																							
SI ☐ NO ☒																																								
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																								
<table border="1"> <tr> <td>Purgado y drenado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Lavado e Inertizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Ventilado y Enfrizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E.</td> <td>☒</td> </tr> </table>					Purgado y drenado	☒	Lavado e Inertizado	☒	Ventilado y Enfrizado	☒	Aislado con bridas o platos ciegos	☒	Desconectado de todo C.E.	☒																										
Purgado y drenado	☒																																							
Lavado e Inertizado	☒																																							
Ventilado y Enfrizado	☒																																							
Aislado con bridas o platos ciegos	☒																																							
Desconectado de todo C.E.	☒																																							
Autorizante: <u>Emmy C. García Utranco</u> Solicitante: <u>MANUEL TREJES PARALES</u> Ejecutante: <u>Emmy C. García Utranco</u> 8:00 am 2:00 pm <u>MANUEL TREJES PARALES</u> 8:00 am 2:00 pm																																								
Autorizante: <u>Emmy C. García Utranco</u> Solicitante: <u>MANUEL TREJES PARALES</u> Ejecutante: <u>Emmy C. García Utranco</u> 2:00 pm 2:00 pm <u>MANUEL TREJES PARALES</u> 2:00 pm 2:00 pm																																								
La superficie general falta compactar y nivelar uniformemente para proceder a hacer la escoria. Esto quedando pendiente estas actividades. 2:00 pm 8/11/09																																								

Ing. Residente
Amanco - Pisco

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03






ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																			
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA / PROYECTO		FECHA: 07/11/09																					
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																					
FECHA DE INICIO: 07/11/09 8:00		FECHA DE TÉRMINO: 08/11/09 13:30		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA No 2																			
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION DE ZANJAS CON EQUIPO MECANICO		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: 12																					
¿SE REALIZO Y REVISO EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?: SI ☒ NO ☐																							
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLETAMENTE?: SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE:																							
NOMBRE DEL VIGIA: (Excavación mayor a 1.2 m) LENER CONEJO MUGURUZA		FIRMA:																					
EXCAVACION CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA CASE		NOMBRE DEL OPERARIO: JOSE A. PULAIKO RIVERA																					
UBICACION DE LA EXCAVACION:																							
TAMAÑO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: 2.10 MT		LARGO: 60 MT		ANCHO: 1.50 MT																			
LA EXCAVACION SE NOTIFICO AL AREA DE INGENIERIA: SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL: (Excavación mayor a 2.00 m) MANUEL TRELLES P.		FIRMA:																			
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:																							
Anteojo de seguridad Guantes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Arnés																							
Otros: ROPA DE TRABAJO / CHALECO C/CINTAS REFLECTIVAS.																							
INSTALACION DE BARRERAS:																							
Barreras de Seguridad Conos																							
Otros: CACHACOS / CINTAS DELIMITADORAS.																							
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:																							
1. Cables eléctricos de Alta Tensión 2. Cables de Luz 3. Cables de Teléfono 4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica 5. Drenaje de Agua 6. Desague de Efluentes líquidos 7. Tuberías para Agua 8. Tuberías de Gas 9. Otros		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td></tr> </tbody> </table>		SI	NO	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	CROQUIS DE UBICACION 	
SI	NO																						
☒	☒																						
☒	☒																						
☒	☒																						
☒	☒																						
☒	☒																						
☒	☒																						
☒	☒																						
☒	☒																						
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																							
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA																							
FIRMA:																							
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo):																							
Autorizante:		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																			
Solicitante:		Fanny G. Garcia Vivanco																					
Ejecutante:		Manuel Trelles Paredes																					
CANCELACION DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:		HORA																			
CANCELAO POR:		RESPONSABLES		8:00 pm																			
DETALLE:		NOMBRE Y APELLIDOS		8:00 pm																			
		Autorizante:																					
		Solicitante:		Fanny G. Garcia Vivanco																			
		Ejecutante:		Manuel Trelles																			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																							

Ing. Residente
Amanco - Pisco

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 AUTORIZADO: JCL FECHA: 2009/08																			
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA / PROYECTOS		FECHA: 07/11/09																					
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.																					
FECHA DE INICIO: 09:00 AM		FECHA DE TÉRMINO: 07:00 PM		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA NO 2																			
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION DE ZANJAS C/EQUIPO MECANICO		CLANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS		12																			
¿SE REALIZO Y REVISO EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO? SI ☒ NO ☐																							
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE:																							
NOMBRE DEL VIGIA: (Excavación mayor a 1.2 m) LENER CONEJO MUGURUZA		FIRMA:																					
EXCAVACIÓN CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA CASE 580		NOMBRE DEL OPERADOR: AGUSTIN PAJURO																					
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: FRENTE A VESTUARIO DEL ALMACEN DE FIERROS																							
TAMAÑO DE LA EXCAVACIÓN: PROFUNDIDAD: 2.10 m		LARGO: 99.00		ANCHO: 1.20 m																			
LA EXCAVACIÓN SE NOTIFICÓ AL AREA DE INGENIERIA SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL (Excavación mayor a 2.00 m): MANUEL TRELLES P.		FIRMA:																			
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:																							
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Arnés Otros: ROPA DE TRABAJO / CHALECO REFLECTIVO																							
INSTALACIÓN DE BARRERAS:																							
 Barreras de Seguridad  Mallas Delimitadoras  Conos Otros: CINTAS DE SEGURIDAD / SEÑALIZACIÓN INFORMATIVA																							
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:																							
1. Cables eléctricos de Alta Tensión 2. Cables de Luz 3. Cables de Teléfono 4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica 5. Drenaje de Agua 6. Desague de Efluentes líquidos 7. Tuberías para Agua 8. Tuberías de Gas 9. Otros		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> </tbody> </table>		SI	NO		☒	☒			☒		☒		☒		☒		☒		☒	CROQUIS DE UBICACIÓN 	
SI	NO																						
	☒																						
☒																							
	☒																						
	☒																						
	☒																						
	☒																						
	☒																						
	☒																						
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado al buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																							
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Fanny Catalina García Vivanco		FIRMA: Fanny García Vivanco																					
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																			
Autorizante		Fanny Catalina García Vivanco		Fanny García Vivanco																			
Solicitante		Manuel Trelles Parral		Manuel Trelles Parral																			
Ejecutante		Manuel Trelles Parral		Manuel Trelles Parral																			
CANCELACIÓN DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:		RESPONSABLES																			
CANCELIADO POR:		FIRMA:		NOMBRE Y APELLIDOS																			
DETALLE:		Autorizante		FIRMA																			
		Solicitante		Fanny C. García Vivanco																			
		Ejecutante		Manuel Trelles Parral																			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																							

Ing. Residente
Amanco - Pisco

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 DE 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09	
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA / PROYECTO		FECHA: 01/11/09			
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.			
FECHA DE INICIO: 01/11/09 10:00		FECHA DE TÉRMINO: 02/11/09 4:00pm		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA NO 2	
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION DE ZANJA MECANICA Y MANUAL		CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: 7			
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?: SI ☒ NO ☐					
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO / INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO?: SI ☐ NO ☐ ESPECIFIQUE: _____					
NOMBRE DEL VIGIA: (Excavación mayor a 1.2 m) LENER CONEJO MUGURUA		FIRMA:			
EXCAVACIÓN CON EQUIPO: Retroexcavadora		NOMBRE DEL OPERADOR: Maria Hierro Cardenas			
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: Delante de la mayor Almacén N°5 con Vía hacia la puerta principal					
TAMANO DE LA EXCAVACIÓN: PROFUNDIDAD: 2.5m - 1.6m		LARGO: 52m		ANCHO: Variable de 0.8 a 1.2m	
LA EXCAVACIÓN SE NOTIFICÓ AL ÁREA DE INGENIERÍA: SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL: MANUEL TRELLO		FIRMA: _____	
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:					
Anteojo de seguridad	Guantes	Casco	Respirador	Protector Auditivo	Botas
Otros: _____					
INSTALACIÓN DE BARRERAS:					
Barreras de Seguridad					
Mallas Delimitadoras					
Conos					
Otros: CACHAS / CINTA DE SEGURIDAD					
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:					
1. Cables eléctricos de Alta Tensión	SI	NO			
2. Cables de Luz	☒	☒			
3. Cables de Teléfono	☒	☒			
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica	☒	☒			
5. Drenaje de Agua	☒	☒			
6. Desague de Efluentes líquidos	☒	☒			
7. Tuberías para Agua	☒	☒			
8. Tuberías de Gas	☒	☒			
9. Otros	☒	☒			
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.					
NOMBRE DEL RESPONSABLE: Fanny Garcia Vivanco		FIRMA:			
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA	
Autorizante	Fanny C. Garcia Vivanco				HORA: 10:00 pm
Solicitante	Manuel Trelles Parrales				HORA: 10:00 pm
Ejecutante					
CANCELACIÓN DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:			
CANCELAO POR: _____		RESPONSABLES		NOMBRE Y APELLIDOS	
DETALLE: _____		Autorizante		FIRMA	
		Solicitante		Fanny Garcia Vivanco	
		Ejecutante		Manuel Trelles Parrales	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:					

Ing. Residente
Amanco - Pisco

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09



AGCOPSA
AGROPECUARIO

PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS



AGCOPSA
AGROPECUARIO

BOLETO PERMISO 3550
REVISIÓN 00
PÁGINA: 1 DE 1
APROBADO: JCL
FECHA: 2008/06

DEPARTAMENTO / SECCIÓN: **INGENIERIA / PROYECTOS**

SOLICITANTE: **BUREAU PERITA**

FECHA DE INICIO: **01/Nov./07**

FECHA: **01/11/2009**

CONTRATISTA / EJECUTANTE: **ARMANDO DEL PERU S.A.**

FECHA DE TÉRMINO: **01/11/09 7:20pm**

SISTEMAS O EQUIPOS: **PLANTA ROZ**

TRABAJO A REALIZAR: **EXCAVACIÓN DE ZANJAS (MECANICA) y Manual**

CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATIS: **07**

¿SE REALIZO Y REVISO EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?: SI ☒ NO ☐

¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE: _____

NOMBRE DEL VIGIA: **LENER CONEJO MUGURUZA** FIRMA: *[Firma]*

EXCAVACIÓN CON EQUIPO: **RETROEXCAVADORA CASE** NOMBRE DEL OPERADOR: **JUDES RAZ LOZURAGA**

UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN: **FRENTE A ALMACEN ADUANAS # 5.**

TAMAÑO DE LA EXCAVACIÓN: PROFUNDIDAD: **2.00M.** LARGO: **60.00 m.** ANCHO: **1.20M.**

LA EXCAVACIÓN SE NOTIFICÓ AL ÁREA DE INGENIERIA SI ☒ NO ☐ NOMBRE DEL ING. CIVIL: **MANUEL TRELLES P.** FIRMA: _____

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:

Otros: **POPA DE TRABAJO / CHALECO**

INSTALACIÓN DE BARRERAS:

Barreras de Seguridad

Mallas Delimitadoras

Otros: **CACHADOS / CINTA DELIMITADORA**

SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:

	SI	NO
1. Cables eléctricos de Alta Tensión		☒
2. Cables de Luz	☒	
3. Cables de Teléfono	☒	
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica	☒	
5. Drenaje de Agua.		☒
6. Desague de Efluentes líquidos		☒
7. Tuberías para Agua		☒
8. Tuberías de Gas		☒
9. Otros		☒

NOTA: El Área y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	HORA
Autorizante	Fanny Catalina Garza Vivanco	<i>[Firma]</i>	8:20 am.
Solicitante	Manuel Trelles Parrales	<i>[Firma]</i>	8:20 am.
Ejecutante			

CANCELACIÓN DEL TRABAJO: _____

CANCELADO POR: _____ FIRMA: _____

CIERRE DEL PERMISO:

RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Autorizante		
Solicitante	Fanny Garza Vivanco	<i>[Firma]</i>
Ejecutante	Manuel Trelles P.	<i>[Firma]</i>

DETALLE: _____

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: _____

**Ing. Residente
Amanco - Pisco**

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS

CODIGO: PRSG03850

REVISION: 00

PÁGINA: 1 de 1

APROBADO: J.L.

FECHA: 2009/08

DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA DE PROYECTOS

SOLICITANTE: BUREAU VENTAS

FECHA DE INICIO: 31/10/09 11:00 PM

FECHA DE TÉRMINO: 31/10/09 11:00 PM

SISTEMAS O EQUIPOS: RETROEXCAVADORA

FECHA: 31/10/09

CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU

TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION EN ZANJAS (MECANICA)

CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: 4

¿SE REALIZO Y REVISO EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?: SI ☒ NO ☐

¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☒ NO ☐ ESPECIFIQUE:

NOMBRE DEL VIGIA: (Excepción mayor a 1.2 m) JORGE PERALTA

FIRMA:

EXCAVACION CON EQUIPO: RETROEXCAVADORA

NOMBRE DEL OPERADOR: MANUEL TRELES

UBICACION DE LA EXCAVACION: FRENTE A ALMACEN ADUANAS #5

TAMAÑO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: 2.00 MT LARGO: 60 MT ANCHO: 1.20 MT

LA EXCAVACION SE NOTIFICO AL AREA DE INGENIERIA SI ☒ NO ☐

NOMBRE DEL ING. CIVIL: (Excepción mayor a 2.00 m) MANUEL TRELES

FIRMA:

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:

Anteojo de seguridad

Gautes

Casco

Respirador

Protector Auditivo

Botas

Arnés

Otros:

INSTALACION DE BARRERAS:

Barreras de Seguridad

Mallas Delimitadoras

Conos

Otros: CACHACOS

SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:

	SI	NO
1. Cables eléctricos de Alta Tensión	☒	☐
2. Cables de Luz	☒	☐
3. Cables de Teléfono	☒	☐
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica	☒	☐
5. Drenaje de Agua	☐	☒
6. Desague de Efluentes líquidos	☐	☒
7. Tuberías para Agua	☐	☒
8. Tuberías de Gas	☐	☒
9. Otros	☐	☒

ESQUEMA DE UBICACION:

NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.

NOMBRE DEL RESPONSABLE: _____ FIRMA: _____

RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	HORA
Autorizante	Emmy Garcia Vivanco		1:00 pm
Solicitante	MANUEL TRELES PADRALES		9:06 am
Ejecutante			

CANCELACION DEL TRABAJO:

CANCELADO POR: _____ FIRMA: _____

CIERRE DEL PERMISO:

	RESPONSABLES	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
Autorizante			
Solicitante	Emmy Garcia Vivanco		
Ejecutante	MANUEL TRELES P.		

DETALLE:







OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Ing. Residente Amanco - Pisco

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09



ANEXO 03

		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS				CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APPROBADO: JCL FECHA: 2009/09
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA / PROYECTOS		FECHA: 30/10/09				
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A.				
FECHA DE INICIO: 30/10/09		FECHA DE TÉRMINO: _____		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA N° 2		
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION DE ZANJA (MANUAL)				CUANTO PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUN EL ATS: _____		
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO?:				SI ☒ NO ☐		
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO?:				SI ☐ NO ☒ ESPECIFIQUE: _____		
NOMBRE DEL VIGIA: LENER CONEJO MUGURUZA		FIRMA: 				
EXCAVACION CON EQUIPO: _____		NOMBRE DEL OPERADOR: _____				
UBICACION DE LA EXCAVACION: _____						
TAMAÑO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: _____		LARGO: _____		ANCHO: _____		
LA EXCAVACION SE NOTIFICÓ AL AREA DE INGENIERIA:		NOMBRE DEL ING. CIVIL (Excautación mayor a 2.00 m): MANUEL TRELLES P.		FIRMA: 		
SI ☒ NO ☐						
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:						
						
Altejo de seguridad	Guantes	Casco	Respirador	Protector Auditivo	Botas	Arnés
Otros: _____						
INSTALACION DE BARRERAS:						
						
Otros: CINTA DE SEGURIDAD / CACHACOS						
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:						
1. Cables eléctricos de Alta Tensión	SI	NO				
2. Cables de Luz	☒	☒				
3. Cables de Teléfono	☐	☒				
4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica	☐	☒				
5. Drenaje de Agua	☐	☒				
6. Desague de Efluentes líquidos	☐	☒				
7. Tuberías para Agua	☐	☒				
8. Tuberías de Gas	☐	☒				
9. Otros	☐	☒				
			CROQUIS DE UBICACION 			
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.						
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA VIVANCO FIRMA: _____						
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo) NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA HORA						
Autorizante		Fanny Garcia Vivanco				08:00 pm
Ejecutante		Manuel Trelles Parales				8:06 pm
CANCELIACION DEL TRABAJO:						
CANCELIADO POR: _____		FIRMA: _____		CIERRE DEL PERMISO: RESPONSABLES		
DETALLE		FIRMA: _____		NOMBRE Y APELLIDOS FIRMA		
				Autorizante		
				Solicitante		
				Ejecutante		
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:						
Calificas para ubicación fibra óptica (2 puntos) 2:10 am 2:10 AM Ing. Residente Américo Ríos Principal						

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																					
DEPARTAMENTO / SECCIÓN: INGENIERIA / PROYECTOS		FECHA: 25/10/2009																							
SOLICITANTE: BUREAU VERITAS		CONTRATISTA / EJECUTANTE: AMANCO DEL PERU S.A																							
FECHA DE INICIO: 25/10/09 8.00am		FECHA DE TÉRMINO: 26/10/09 9.00am		SISTEMAS O EQUIPOS: PLANTA Nº 2																					
TRABAJO A REALIZAR: EXCAVACION DE ZANJAS CON MAQUINARIA		CLAYTON PERSONAL SE ENCUENTRA AFECTADO A LA TAREA SEGUIN EL ATS		02																					
¿SE REALIZÓ Y REVISÓ EL PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO? SI ☒ NO ☐																									
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO/INSTRUCTIVO COMPLEMENTARIO? SI ☒ NO ☐ ESPECIFICAR: _____																									
NOMBRE DEL VIGIA: LENER CONEJO		FIRMA: <i>[Firma]</i>																							
EXCAVACION CON EQUIPO: JCB EXCAVADORA		NOMBRE DEL OPERADOR: CELSO RAMIREZ																							
UBICACION DE LA EXCAVACION: _____																									
TAMAÑO DE LA EXCAVACION: PROFUNDIDAD: 1.90 - 2.30m		LARGO: 70.00m		ANCHO: 1.00m																					
LA EXCAVACION SE NOTIFICÓ AL AREA DE INGENIERIA SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL ING. CIVIL: MANUEL TRELLES		FIRMA: MATP.																					
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL:																									
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Arnés																									
Otros: ROPA DE TRABAJO / CHALECO																									
INSTALACION DE BARRERAS:																									
 Barreras de Seguridad  Mallas Delimitadoras  Conos																									
Otros: CINTAS AMARILLAS DE SEGURIDAD																									
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL AREA:																									
1. Cables eléctricos de Alta Tensión 2. Cables de Luz 3. Cables de Teléfono 4. Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica 5. Drenaje de Agua. 6. Desague de Efluentes líquidos 7. Tuberías para Agua 8. Tuberías de Gas 9. Otros		<table border="1"> <thead> <tr> <th>SI</th> <th>NO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> <tr><td></td><td>☒</td></tr> </tbody> </table>		SI	NO		☒		☒	☒		☒			☒		☒	☒			☒		☒	CROQUIS DE UBICACION 	
SI	NO																								
	☒																								
	☒																								
☒																									
☒																									
	☒																								
	☒																								
☒																									
	☒																								
	☒																								
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																									
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FANNY GARCIA		FIRMA: <i>[Firma]</i>																							
RESPONSABLE (Inicio del Trabajo)		NOMBRE Y APELLIDOS		FIRMA																					
Autorizante		Fanny C. Garcia		<i>[Firma]</i>																					
Solicitante		Manuel Trelles Parrales		<i>[Firma]</i>																					
Ejecutante																									
CANCELACION DEL TRABAJO:		CIERRE DEL PERMISO:		HORA																					
CANCELAO POR:		RESPONSABLES		8:00am																					
DETALLE:		Autorizante		8:00am																					
		Solicitante																							
		Ejecutante																							
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																									
Ing. Residente Amanco - Pisco																									

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS

 CÓDIGO: PRSG0000
 REVISIÓN: 00
 PÁGINA: 1 de 1
 APROBADO: JCL
 FECHA: 2008/08

Este Documento es vigente solo en medios Electrónicos / Propiedad de Corporación Aceros Arequipa S.A.
Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización del Representante de la Dirección

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 03

ACEROS AREQUIPA		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACIÓN Y ZANJAS		CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09	
DEPARTAMENTO / SECCIÓN	INGENIERIA E PROYECTOS		FECHA	24/10/09	
SUBSECTOR	BUREAU VERITAS DEL PERU		PROYECTO	AMANCO DEL PERU SA.	
FECHA DE EMISIÓN	24/10/09 8:30am	FECHA DE VIGENCIA	24/10/09 07:00pm	PLANTA N°2	
TÍTULO DEL TRABAJO			CANTIDAD DE PERMISOS (MAYOR A 1.00 m)		
EXCAVACION CON MAQUINARIA			2		
¿SE HA LEÍDO Y ENTENDIDO EL INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL TRABAJO? SI ☒ NO ☐					
¿EXISTE UN PROCEDIMIENTO EN EL CÍRCULO COMPLEMENTARIO? SI ☒ NO ☐ ESPECIFIQUE:					
NOMBRE DEL JEFE (Excavación mayor a 1.2 m)			FIRMA		
LENER CONEJO					
EXCAVACIÓN CON EQUIPO			NOMBRE DEL OPERARIO		
TCB Retroexcavadora			CELSO RAMIREZ C.		
UBICACIÓN DE LA EXCAVACIÓN			FRENTE A OFICINA AMANCO		
TAMANO DE LA EXCAVACIÓN			PROFUNDIDAD: 1.80 m / LARGO: 300 m / ANCHO: 1.00 m		
¿LA EXCAVACIÓN SE REALIZA EN EL ÁREA DE INGENIERIA? SI ☒ NO ☐			¿ADJUNTO DEL INSTRUCTIVO (Excavación mayor a 2.00 m) FIRMA		
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL					
Anteojo de seguridad	Gauchos	Casco	Respirador	Protector Auditivo	Botas
Otros:					
INSTALACIÓN DE BARRERAS					
Barreras de Seguridad	Mallas Delimitadoras	Conos	Otros:		
SERVICIOS ENTERRADOS EN EL ÁREA					
Cables eléctricos de Alta Tensión	Cables de Luz	Cables de Teléfono	Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica	Drenaje de Agua	Desague de Efluentes líquidos
Tuberías para Agua	Tuberías de Gas	Otros:			
NOTA: El Área y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno a las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.					
NOMBRE DEL RESPONSABLE: FIRMA:					
RESPONSABLE: Fanny García Vivanco					
AUTORIZANTE: Fanny García Vivanco					
SOLICITANTE: MANUEL TRECLES PARRALES					
EJECUTANTE: Fanny García Vivanco					
CANCELACIÓN DEL TRABAJO					
CANCELA POR: FIRMA: 8:30 am					
DETALLE: FIRMA: 8:30 am					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
Ing. Residente Amanco - Pisco					

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

		PERMISO PARA TRABAJOS DE EXCAVACION Y ZANJAS		CODIGO: PRSG00060 VERSION: 00 PAGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/08																			
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA Y PROYECTOS SUBDIRECCION: BUREAU VERITAS FECHA DE EMISION: 24-10-09 FECHA DE VENCIMIENTO: 25-10-09 2:00pm		LUGAR DE TRABAJO: AMANCO DEL PERU ACTIVIDAD: PCN TA 002																					
TIPO DE TRABAJO: EXCAVACION CON MAQUINARIA		COMPLETUDIN DEL TRABAJO: 2																					
SE REALIZARA EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL TRABAJO: SI ☒ NO ☐		SE REALIZA UN PROCEDIMIENTO INSTRUMENTADO DE PRESENTACION: SI ☒ NO ☐ ESPECIFICAR:																					
NOMBRE DEL OPERARIO: MARIO HERRERO		EMPRESA:																					
EQUIPO UTILIZADO: JCB EXCAVADORA		NOMBRE DEL OPERARIO: CESO RAMIREZ																					
UBICACION DE LA EXCAVACION: FRENTE OFICINA DE AGUANA		PROFUNDIDAD: 1.90 MT		ANCHURA: 3.00 MT																			
LA EXCAVACION SE REALIZARA SIN EL USO DE: SI ☒ NO ☐		NOMBRE DEL MATERIAL: (Excavación mayor a 2.00 m)		CANTIDAD: 1.00 MT																			
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL:		 Goggles Gloves Casco Respirador Protector Auditivo Botas Arnés Otros:																					
INSTALACION DE BARRERAS:		 Barreras de Seguridad Mallas Delimitadoras Conos Otros:																					
SERVICIOS ENTERRADOS EN LA AREA:		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Cables eléctricos de Alta Tensión</td><td></td></tr> <tr><td>Cables de Luz</td><td></td></tr> <tr><td>Cables de Teléfono</td><td></td></tr> <tr><td>Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica</td><td></td></tr> <tr><td>Drenaje de Agua.</td><td></td></tr> <tr><td>Desague de Efluentes Líquidos</td><td></td></tr> <tr><td>Tuberías para Agua</td><td></td></tr> <tr><td>Tuberías de Gas</td><td></td></tr> <tr><td>Otros</td><td></td></tr> </table>				Cables eléctricos de Alta Tensión		Cables de Luz		Cables de Teléfono		Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica		Drenaje de Agua.		Desague de Efluentes Líquidos		Tuberías para Agua		Tuberías de Gas		Otros	
Cables eléctricos de Alta Tensión																							
Cables de Luz																							
Cables de Teléfono																							
Cables de equipos informáticos/Fibra Óptica																							
Drenaje de Agua.																							
Desague de Efluentes Líquidos																							
Tuberías para Agua																							
Tuberías de Gas																							
Otros																							
NOTA: El Area y/o el Contratista no puede realizar ningún tipo de relleno o las zanjas, hasta que la persona responsable haya registrado el buen estado de todos los servicios que van a ser enterrados.																							
NOMBRE DEL RESPONSABLE:																							
FIRMA:		FIRMA:																					
Autorizante:		Autorizante:																					
Solicitante:		Solicitante:																					
Ejecutante:		Ejecutante:																					
CAMPEO DEL TRABAJO:		CAMPEO DEL TRABAJO:																					
CANCELADO POR:		CANCELADO POR:																					
DETALLE:		DETALLE:																					
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:		OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:																					


CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 9 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

ACEROS AREQUIPA		INGENIERIA / PROYECTOS		13/11/09	
BURCAU VERITAS		8:40am		4:00pm	
AMARCO DEL PERU S.A.		PLANTA No 2			
RELLENO Y COMPACTACION DE ESCORIA				15	
S ☒ NO ☐					
S ☐ NO ☒					
     					
    					
     					
     					
    					
(¿ se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?) (¿ se realizó reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?) (¿ el responsable del área está presente durante el trabajo?) (¿ el responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada?) (¿ el superficie de trabajo está libre de material combustible?) (¿ las áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?) (¿ se han identificado las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?) (¿ los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?) (¿ se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?)					
S ☐ NO ☒					
REGISTRAR EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD					
Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E.					
Autorizante Solicitante Requiere					
Manuel Treles Parrotes Manuel Treles Parrotes Manuel Treles Parrotes					
8:40am 4:10pm 4:10pm					
Los trabajos corresponden a la reparación de superficie de Relleño Manual y mecánico - Acarreo Mecánico - Compactación mecánica.					
Ing. Residente Amarco - Pisco					



CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				CODIGO PPSG008SG REVISION 00 PAGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09																																																																																																	
INGENIERIA / Proyectos BUREAU DEPTAS 2:00pm 6:30pm PLANTA No 2 H. Amanco del Peru S.A.																																																																																																					
Nivelación de loc. para relleno con escoria.					12																																																																																																
SI ☒ NO ☐																																																																																																					
SI ☐ NO ☒																																																																																																					
 Anteojos de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas																																																																																																					
Otros: ROPA DE TRABAJO / CHALECO																																																																																																					
 Caretas Faciales  Protector Respiratorio  Botas de Jebe  Guantes de Jebe  Mandil Antifallos  Duchas lavavojos																																																																																																					
Otros:																																																																																																					
 Equipo Oxígeno  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio																																																																																																					
Otros:																																																																																																					
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalizan las áreas de trabajo con cintas y otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table> ¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? Otros <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>						☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
SI ☐ NO ☒																																																																																																					
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																																																																					
<table border="1"> <tr> <td>Purgado y drenado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Lavado e Inertizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Ventilado y Enfrizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E</td> <td>☒</td> </tr> </table>						Purgado y drenado	☒	Lavado e Inertizado	☒	Ventilado y Enfrizado	☒	Aislado con bridas o platos ciegos	☒	Desconectado de todo C.E	☒																																																																																						
Purgado y drenado	☒																																																																																																				
Lavado e Inertizado	☒																																																																																																				
Ventilado y Enfrizado	☒																																																																																																				
Aislado con bridas o platos ciegos	☒																																																																																																				
Desconectado de todo C.E	☒																																																																																																				
Autorizante: <u>Fernando García Vivanco</u> Solicitante: <u>Manuel Trejos Parrotes</u> Ejecutante: <u>Manuel Trejos Parrotes</u>																																																																																																					
Autorizante: <u>Fernando García Vivanco</u> Solicitante: <u>Manuel Trejos Parrotes</u> Ejecutante: <u>Manuel Trejos Parrotes</u>																																																																																																					
Levantamiento de capa superficial entre 10 y 15cm en forma manual.																																																																																																					

Ing. Residente
Amanco - Pisco

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

[illegible]

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

[illegible]


CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

[illegible]

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				CÓDIGO: PPSG008SG REVISIÓN: 00 PÁGINA: 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09																																																	
INGENIERIA / PROYECTO: <u>BUREAU VERITAS</u>																																																					
11:00AM		04:00 PM		07/11/09 AMANCO DEL PERU S.A.																																																	
PLANTA: <u>PU 2</u>																																																					
RELLENO DE ZANJAS MANUAL Y MECANICA					12																																																
SI ☒ NO ☐																																																					
SI ☐ NO ☒																																																					
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas Otros: <u>Anteojo de Soldador</u> <u>Careta de Soldar</u> <u>Mandil de Cuero</u> <u>Escarpinas</u> <u>Careta de esmerilar</u>																																																					
 Careta Facial  Protector Respiratorio  Botas de Jebe  Guantes de Jebe  Mandil Antilágrimas  Duchas lavajojos Otros:																																																					
 Equipo Oxícorte  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio Otros: <u>HERCULES</u> <u>REINO EXCAVADORA</u> <u>CASE</u> <u>GRUA</u> <u>MARTILLO NEUMÁTICO</u> <u>TECLE</u>																																																					
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?																																																					
<table border="1"> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> <td>☒</td> </tr> </table>						☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																
SI ☐ NO ☒																																																					
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																					
<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																																					
Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.																																																					
Autorizante: <u>Emilio C. García Vivanco</u> Solicitante: <u>Manuel Trellés Parrales</u> Ejecutante: <u>Manuel Trellés Parrales</u>																																																					
Autorizante: <u>Emilio C. García Vivanco</u> Solicitante: <u>Manuel Trellés P.</u> Ejecutante: <u>Manuel Trellés P.</u>																																																					
11:00 am 4:00 pm 1:00 pm																																																					
Ing. Residente Amanco -Pisco																																																					







CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

	CODIGO: PRO-0086 REVISION: 00 PAGINA: 1 de 1 APROBADO: JGL FECHA: 2008/05												
INGENIERIA / PROYECTOS BUREAU VERITAS 9:00 PM 4:20 AM	06/11/01 AMANCO DEL PERU S.A. RETROEXCAVADORA E. COMPUEROTIA												
EXCAVACION DE ZANTAS CON POTURA DE PAVIMENTO MECANICA.													
12													
SI ☒ NO ☐													
SI ☐ NO ☒													
 Anteojo de seguridad Guantes Carca Respirador Protector Aséptico Botas Anteojo de Soldador Caretta de Soldar Mandil de Cuero Escarpines Caretta de aserlar Otros: ROPA DE TRABAJO / CHALECO REFLECTIVO													
 Caretta Facial Protector Respiratorio Botas de Jebe Guantes de Jebe Mandil Antistáticos Duchas lavajos Otros:													
 Equipo Generador Martillo Extintor Máquina de Soldar Escalera Andamio Hacha Elemento de trazo Orda Martillo Neumático Toda Otros: GRUPO ELECTROGENO, LUMINARIAS, COMPRESORA Y MARTILLOS NEUMATICOS(?)													
(Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?) (Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?) (El responsable del Área estará presente durante el trabajo?) (El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?) (La superficie de trabajo está libre de material combustible?) (Las Áreas cercadas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?) (Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?) (Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?) (Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?)	(El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?) (Se requiere de supelentes o extracciones en lugar de trabajo?) (Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?) (El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?) (Se colocaron carteles de advertencia?) (La Ventilación e iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?) (Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?) Otros:												
SI ☐ NO ☒													
SE REGISTRA OX EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Autorizante</th> <th style="width: 30%;">Solicitante</th> <th style="width: 30%;">Ejecutante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fanny C. García Vivanco</td> <td>Manuel Trellés</td> <td>Manuel Trellés</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Autorizante</th> <th style="width: 30%;">Solicitante</th> <th style="width: 30%;">Ejecutante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fanny C. García Vivanco</td> <td>Manuel Trellés</td> <td>Manuel Trellés</td> </tr> </tbody> </table>		Autorizante	Solicitante	Ejecutante	Fanny C. García Vivanco	Manuel Trellés	Manuel Trellés	Autorizante	Solicitante	Ejecutante	Fanny C. García Vivanco	Manuel Trellés	Manuel Trellés
Autorizante	Solicitante	Ejecutante											
Fanny C. García Vivanco	Manuel Trellés	Manuel Trellés											
Autorizante	Solicitante	Ejecutante											
Fanny C. García Vivanco	Manuel Trellés	Manuel Trellés											
9:00 pm. 9:00 PM													
Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.													
Por este trabajo nocturno SE UTILIZARAN LUMINARIAS, CON GRUPO ELECTROGENO													

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				FORMATO PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/09			
INGENIERIA / PROYECTO BUREAU VERITAS 02/002 04:00 am 02/11/09 AMANCO DEL PERU S.A. PLANTA N° 2							
TERMOFUSION DE TUBERIA HOPE					6		
SI ☒ NO ☐							
SI ☐ NO ☒							
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Anteojo de Soldador Otros: ROPA DE TRABAJO  Caretta de Soldador  Mandil de Cuero  Escarpines  Caretta de esmerilar							
 Caretta Facial Otros:  Protector Respiratorio  Botas de Jebe  Guantes de Jebe  Mandil Antiácidos  Duchas lavavojos							
 Equipo Oxicorte  Esmeril  Tórnor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio  Otros: EQUIPO DE LUMINARIA  Elemento de trajo  Grúa  Martillo Neumático  Tecle							
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?							
SI ☐ NO ☒							
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD							
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"> Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E </td> </tr> </table>							Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E
	Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Autorizante Solicitante Ejecutante </td> <td style="width: 50%;"> Fanny C. Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza </td> </tr> </table>						Autorizante Solicitante Ejecutante	Fanny C. Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza
Autorizante Solicitante Ejecutante	Fanny C. Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Autorizante Solicitante Ejecutante </td> <td style="width: 50%;"> Fanny Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza </td> </tr> </table>						Autorizante Solicitante Ejecutante	Fanny Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza
Autorizante Solicitante Ejecutante	Fanny Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza						
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Autorizante Solicitante Ejecutante </td> <td style="width: 50%;"> Fanny Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza </td> </tr> </table>						Autorizante Solicitante Ejecutante	Fanny Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza
Autorizante Solicitante Ejecutante	Fanny Garza Manuel Treles Parrales Fanny Garza						
2:00 am 2:00 am 4:00 am 4:00 am Ing. Residente Amanco - Pisco							

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09



ANEXO 01

				Códigos PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/08																																																																																																							
INGENIERIA / PROYECTO BUREAU (VERITA) 02:002m 02:002m. AMANCO DEL PERU S.O. PLANTA N° 2																																																																																																											
TRASLADO DE TUBERIAS PE-AD				20																																																																																																							
SI ☒ NO ☐																																																																																																											
SI ☐ NO ☒																																																																																																											
Anteojo de seguridad Gautes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Anteojo de Soldador Careta de Soldar Mandil de Cuero Escarpines Careta de esmerilar Otros: CHALECO CON CINTA REFLECTIVA / ROPA DE TRABAJO																																																																																																											
Careta Facial Protector Respiratorio Botas de Jebe Gautes de Jebe Mandil Antiácidos Duchas lavavojos Otros:																																																																																																											
Equipo Oxidante Esmeril Ext Intor Máquina de Soldar Escalera Andamio Herramientas Elemento de Izaje Grúa Martillo Neumático Tecle Otros: GRUPO ELECTROGENO Y CUMINARIAS / MAQUINA TERNOFUSION																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ¿Se cuenta con todos los regulitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previo al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? </td> <td style="width: 50%;"> <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table> </td> </tr> </table>						¿Se cuenta con todos los regulitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previo al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
¿Se cuenta con todos los regulitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previo al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒						
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
SI ☐ NO ☒																																																																																																											
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																																																																											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E. </td> <td style="width: 50%;"> <table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table> </td> </tr> </table>						Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.	<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.	<table border="1"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒						
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																		
Autorizante: Fanny García Vivanco Solicitante: Manuel Treilles Parrotes Ejecutante: Fanny García Vivanco 12:00 am Manuel Treilles P. 12:00 am																																																																																																											
Autorizante: Fanny García Vivanco Solicitante: Manuel Treilles P. Ejecutante: Fanny García Vivanco 2:00 am Manuel Treilles P. 2:00 am																																																																																																											
Ing. Residente Amanco - Pisco																																																																																																											

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01


				CÓDIGO PERMISO: REVISIÓN 00 PÁGINA 1 DE 1 APROBADO: JCL FECHA: 2009/08																																				
INGENIERIA / PROYECTOS BUREAU VERITAS 10:00pm 02/11/09 10:00am AMANCO DEL PERU S.A. PLANTA N° 2																																								
RELLENO COMPACTACION DE ZANJA				7																																				
SI ☒ NO ☐																																								
SI ☐ NO ☐																																								
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Anteojo de Soldador  Caretta de Soldar  Mandil de Cuero  Escarpines  Caretta de esmerilar Otros: CHALECO REFLECTIVO / ROPA DE TRABAJO																																								
 Caretta Facial  Protector Respiratorio  Botas de Jefe  Guantes de Jefe  Mandil Antiácidos  Duchas lavajos Otros:																																								
 Equipo Oxíacorte  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio  Módulo antideslizante  Elemento de trazo  Grúa  Martillo Neumático  Tie Otros: PLANCHAS COMPACTADORAS; EQUIPO ILUMINACION; RETROEXCAVADORA CSE																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?</td> <td>☒</td> <td>¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se requiere de explosivos o extractores en lugar de trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?</td> <td>☒</td> <td>¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?</td> <td>☒</td> <td>¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?</td> <td>☒</td> <td>¿Se colocaron carteles de advertencia?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?</td> <td>☒</td> <td>Otros:</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒	¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de explosivos o extractores en lugar de trabajo?	☒	¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒	¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒	¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒	¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒	¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒	¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros:	☒	¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒		
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de explosivos o extractores en lugar de trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒																																					
¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒																																					
¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒																																					
¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros:	☒																																					
¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒																																							
SI ☐ NO ☒																																								
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Purgado y drenado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Lavado e inertizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Ventilado y Enfriado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E</td> <td>☒</td> </tr> </table>					Purgado y drenado	☒	Lavado e inertizado	☒	Ventilado y Enfriado	☒	Aislado con bridas o platos ciegos	☒	Desconectado de todo C.E	☒																										
Purgado y drenado	☒																																							
Lavado e inertizado	☒																																							
Ventilado y Enfriado	☒																																							
Aislado con bridas o platos ciegos	☒																																							
Desconectado de todo C.E	☒																																							
Autorizante: Fanny Galan Garza Vivanco Solicitante: Manuel Trellés P. Ejecutante: 10:00am 2/11/09																																								
Autorizante: Fanny Galan Garza Vivanco Solicitante: Manuel Trellés P. Ejecutante: 10:00am 2/11/09																																								
La tubería deberá contar con cama de apoyo con arena y con una cubierta de protección con arena, para luego proceder a rellenar con material propio.																																								

Ing. Residente
Amanco - Pisco

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				CÓDIGO PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09																																				
INGENIERIA & PROYECTOS BUREAU VERITAS 8:50 am 10:00 am PLANTA NO 2																																								
TRASLADO DE TUBERIA HDPE				10																																				
SI ☒ NO ☐																																								
SI ☒ NO ☐																																								
 Anteojo de seguridad  Goggles  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Anteojo de Soldador  Careta de Soldador  Mandil de Cuerpo  Guantes  Ropa de trabajo  Careta Facial  Protector Respiratorio  Botas de Jebe  Guantes de Jebe  Mandil Antiácidos  Duchas lavaojos Otros: CHALECO REFLECTIVO - ROPA DE TRABAJO																																								
 Equipo Oxcorte  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio  Herramientas  Elemento de trabajo  Grúa  Martillo Neumático  Tacle Otros: POLINES DE MADERA																																								
<table border="1"> <tr> <td>¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?</td> <td>☒</td> <td>¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?</td> <td>☒</td> <td>¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?</td> <td>☒</td> <td>¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?</td> <td>☒</td> <td>¿Se colocaron carteles de advertencia?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Las Áreas cercadas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?</td> <td>☒</td> <td>Otros: POLINES DE MADERA</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒	¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo?	☒	¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒	¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒	¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒	¿Las Áreas cercadas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒	¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒	¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros: POLINES DE MADERA	☒	¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒		
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒																																					
¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒																																					
¿Las Áreas cercadas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒																																					
¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros: POLINES DE MADERA	☒																																					
¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒																																							
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD SI ☐ NO ☒																																								
<table border="1"> <tr> <td>Purgado y drenado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Lavado e Inertizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Ventilado y Enfriado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E</td> <td>☒</td> </tr> </table>					Purgado y drenado	☒	Lavado e Inertizado	☒	Ventilado y Enfriado	☒	Aislado con bridas o platos ciegos	☒	Desconectado de todo C.E	☒																										
Purgado y drenado	☒																																							
Lavado e Inertizado	☒																																							
Ventilado y Enfriado	☒																																							
Aislado con bridas o platos ciegos	☒																																							
Desconectado de todo C.E	☒																																							
Autorizante: <i>Fanny Garguía Vivanco</i> Solicitante: <i>MANUEL TRELLERES</i> Ejecutante: <i>MANUEL TRELLERES</i>																																								
Autorizante: <i>Fanny Garguía Vivanco</i> Solicitante: <i>MANUEL TRELLERES</i> Ejecutante: <i>MANUEL TRELLERES</i>																																								
MANIOBRAS QUE REQUIEREN CONSTANTE MOVIMIENTO DE LA TUBERIA Y PASES A DESNIVEL CON INSTALACIONES EXISTENTES.																																								

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

PROYECTO PARA MEJORAR EL PND

 CÓDIGO PROYECTO: REVISION 00
 PAGINA: 1 de 1
 AUTORIZADO: JCL
 FECHA: 200908





Autorizante	Fanny Garcia Viveros	11:20 PM
Solicitante	MANUEL TRELLES PADILAS	11:20 PM
Ejecutante		

**Ing. Residente
Amanco - Pisco**

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09																																																																																																						
INGENIERIA / PROYECTOS BUREAU VERITAS		30/10/09 AMANCO DEL PERU S.A.																																																																																																								
20:00		PLANTA Nº 2																																																																																																								
TRASLADO DE TUBERIAS PE-AD				07																																																																																																						
SI ☒ NO ☐																																																																																																										
SI ☐ NO ☒																																																																																																										
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Anteojo de Soldador  Caretta de Soldador  Mandil de Cuero  Escarpines  Caretta de esmerilar Otros: CHALECO REFLECTIVO / ROPA DE TRABAJO																																																																																																										
 Caretta Facial  Protector Respiratorio  Botas de Jebe  Guantes de Jebe  Mandil Antiácidos  Duchas lavajos Otros:																																																																																																										
 Equipo Odorante  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio  Generador  Elemento de trazo  Grúa  Martillo Neumático  Tie Otros: GRUPO ELECTROGENO Y LUMINARIAS / CORTADORA DE ASFALTO.																																																																																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table> </td> </tr> </table>					¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																	
SI ☐ NO ☒																																																																																																										
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																																																																										
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																																																																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E. </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table> </td> </tr> </table>					Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																											
Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E.	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																						
✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																						
✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																						
✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																						
✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Autorizante: Solicitante: Ejecutante: </td> <td style="width: 50%;"> Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES PARRALES Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES P. </td> </tr> </table>					Autorizante: Solicitante: Ejecutante:	Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES PARRALES Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES P.																																																																																																				
Autorizante: Solicitante: Ejecutante:	Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES PARRALES Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES P.																																																																																																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Autorizante: Solicitante: Ejecutante: </td> <td style="width: 50%;"> Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES P. </td> </tr> </table>					Autorizante: Solicitante: Ejecutante:	Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES P.																																																																																																				
Autorizante: Solicitante: Ejecutante:	Fanny Garcia Vivanco MANUEL TRELES P.																																																																																																									
20:00 PM 8:00 PM 8:00 PM 8:10 AM																																																																																																										
Ing. Residente Amanco - Pisco																																																																																																										

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

	INGENIERIA / PROYECTOS BUREAU VERITAS 4:00 PM 02:00 AM	CODIGO PROYECTO: PAGINA: 1 de 1 APROBADO JCL FECHA: 2009/08												
AMANCO DEL PERU S.A. PLANTA NO 2														
RELLENO / COMPACTACION DE ZANJAS		05												
SI ☒ NO ☐														
 Artojo de Seguridad Guantes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Otros: CHALECO REFLECTIVO, ROPA DE TRABAJO														
 Careta Facial Protector Respiratorio Botas de Iebe Guantes de Iebe Mandil Antiácidos Duchas lavapojos Otros:														
 Equipo Oxicorte Esmeril Extintor Máquina de Soldar Escalera Andamio Otros: PLANCHA COMPACTADORA, JCB EXCAVADORA, EQUIPO DE ILUMINACION														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> ☒ ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ☒ ¿Se realizó el reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ☒ ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ☒ ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ☒ ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ☒ ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ☒ ¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ☒ ¿Los equipos y herramientas fueron revisadas y están en buenas condiciones? ☒ ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? </td> <td style="vertical-align: top; width: 50%;"> ☒ ¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ☒ ¿Se requiere de ampoladores o extractores en lugar de trabajo? ☒ ¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ☒ ¿El acceso a los elementos de seguridad esta libre y sin obstrucciones? ☒ ¿Se colocaron cartales de advertencia? ☒ ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ☒ ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? - Otros: </td> </tr> </table>			☒ ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ☒ ¿Se realizó el reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ☒ ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ☒ ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ☒ ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ☒ ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ☒ ¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ☒ ¿Los equipos y herramientas fueron revisadas y están en buenas condiciones? ☒ ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒ ¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ☒ ¿Se requiere de ampoladores o extractores en lugar de trabajo? ☒ ¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ☒ ¿El acceso a los elementos de seguridad esta libre y sin obstrucciones? ☒ ¿Se colocaron cartales de advertencia? ☒ ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ☒ ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? - Otros:										
☒ ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ☒ ¿Se realizó el reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ☒ ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ☒ ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ☒ ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ☒ ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ☒ ¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ☒ ¿Los equipos y herramientas fueron revisadas y están en buenas condiciones? ☒ ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒ ¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ☒ ¿Se requiere de ampoladores o extractores en lugar de trabajo? ☒ ¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ☒ ¿El acceso a los elementos de seguridad esta libre y sin obstrucciones? ☒ ¿Se colocaron cartales de advertencia? ☒ ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ☒ ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? - Otros:													
SI ☐ NO ☒														
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD </td> <td style="width: 40%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Purgado y drenado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Lavado e inertizado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ventilado y Enfriado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Aislado con bridas o platos ciego</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Desconectado de todo C.E</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Purgado y drenado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Lavado e inertizado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ventilado y Enfriado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Aislado con bridas o platos ciego</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Desconectado de todo C.E</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>	Purgado y drenado	☒	Lavado e inertizado	☒	Ventilado y Enfriado	☒	Aislado con bridas o platos ciego	☒	Desconectado de todo C.E	☒
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Purgado y drenado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Lavado e inertizado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Ventilado y Enfriado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Aislado con bridas o platos ciego</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Desconectado de todo C.E</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> </table>	Purgado y drenado	☒	Lavado e inertizado	☒	Ventilado y Enfriado	☒	Aislado con bridas o platos ciego	☒	Desconectado de todo C.E	☒			
Purgado y drenado	☒													
Lavado e inertizado	☒													
Ventilado y Enfriado	☒													
Aislado con bridas o platos ciego	☒													
Desconectado de todo C.E	☒													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Autorizante: _____ Solicitante: Fanny García Uyanga Ejecutante: Mariela Trella P. </td> <td style="width: 40%;"> 4:00 pm 4:00 pm </td> </tr> </table>			Autorizante: _____ Solicitante: Fanny García Uyanga Ejecutante: Mariela Trella P.	4:00 pm 4:00 pm										
Autorizante: _____ Solicitante: Fanny García Uyanga Ejecutante: Mariela Trella P.	4:00 pm 4:00 pm													
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> Autorizante: _____ Solicitante: Fanny García Uyanga Ejecutante: Mariela Trella P. </td> <td style="width: 40%;"> 11:26 am 12:45 pm </td> </tr> </table>			Autorizante: _____ Solicitante: Fanny García Uyanga Ejecutante: Mariela Trella P.	11:26 am 12:45 pm										
Autorizante: _____ Solicitante: Fanny García Uyanga Ejecutante: Mariela Trella P.	11:26 am 12:45 pm													
Amanco - Pisco														

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				CÓDIGO PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 200909													
INGENIERIA / PROYECTO: <u>BUREAU VERITAS</u>																	
25/10/09		AMANCO DEL PERU															
8:00am		19:00		PLANTA NO 2													
TRASLADO DE TUBERIA					04												
SI ☒ NO ☐																	
SI ☐ NO ☒																	
 Anteojo de seguridad Guantes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Anteojo de Soldador Caretta de Soldador Mandil de Cuero Escarpines Caretta de esmerilar																	
 Caretta Facial Protector Respiratorio Botas de Jebe Guantes de Jebe Mandil Antiacidos Duchas lavajos																	
 Equipo Oxícorde Esmeril Ext Intor Máquina de Soldar Escalera Andamio Herramientas Elemento de trajo Grúa Martillo Neumático Tecle																	
OTROS: <u>POUNES / MÁQUINA TERMOFUSION</u>																	
<table border="0" style="width:100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Sellataron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? - Otros </td> </tr> </table>						¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Sellataron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? - Otros										
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Sellataron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? - Otros																
SI ☐ NO ☒																	
<table border="0" style="width:100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> SE REGISTRA 1% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Purgado y drenado</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Lavado e Inertizado</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Ventilado e Inertizado</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E.</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table> </td> </tr> </table>						SE REGISTRA 1% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Purgado y drenado</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Lavado e Inertizado</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Ventilado e Inertizado</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E.</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	Purgado y drenado	✓	Lavado e Inertizado	✓	Ventilado e Inertizado	✓	Aislado con bridas o platos ciegos	✓	Desconectado de todo C.E.	✓
SE REGISTRA 1% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Purgado y drenado</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Lavado e Inertizado</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Ventilado e Inertizado</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E.</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> </table>	Purgado y drenado	✓	Lavado e Inertizado	✓	Ventilado e Inertizado	✓	Aislado con bridas o platos ciegos	✓	Desconectado de todo C.E.	✓						
Purgado y drenado	✓																
Lavado e Inertizado	✓																
Ventilado e Inertizado	✓																
Aislado con bridas o platos ciegos	✓																
Desconectado de todo C.E.	✓																
<table border="0" style="width:100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Autorizante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> Solicitante: <u>Manuel Treles Parrales</u> Ejecutante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> </td> <td style="width: 50%;"> Autorizante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> Solicitante: <u>Manuel Treles Parrales</u> Ejecutante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> </td> </tr> </table>						Autorizante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> Solicitante: <u>Manuel Treles Parrales</u> Ejecutante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u>	Autorizante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> Solicitante: <u>Manuel Treles Parrales</u> Ejecutante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u>										
Autorizante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> Solicitante: <u>Manuel Treles Parrales</u> Ejecutante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u>	Autorizante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u> Solicitante: <u>Manuel Treles Parrales</u> Ejecutante: <u>Fanny C. Garza Vivero</u>																
Ing. Residente Amanco - Pisco																	

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09


ANEXO 01

 		ALGORITMO PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APPROBADO JCL FECHA 2009/09																																																																																																							
DEPARTAMENTO INGENIERÍA Y MONTAJE SUBDEPARTAMENTO VERIFICACIÓN DEL RIESGO 24/10/09 24/10/09 7:00p PLANTA N° 2																																																																																																									
TRASLADO DE TUBERÍAS			5																																																																																																						
SI ☐ NO ☐																																																																																																									
SI ☒ NO ☐																																																																																																									
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Anteojo de Soldador  Caretta de Soldar  Mandil de Cuero  Escarpinas  Caretta de esmerilar																																																																																																									
Otros:																																																																																																									
 Caretta Facial  Protector Respiratorio  Botas de Jefe  Guantes de Jefe  Mandil Antiácidos  Duchas lavapies																																																																																																									
Otros:																																																																																																									
 Equipo Oxicorte  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio  Polimes  Elemento de trajo  Grúa  Martillo Neumático  Tie																																																																																																									
Otros:																																																																																																									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table> </td> </tr> </table>				¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> <tr><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td></tr> </table>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓																																																																																																
SI ☐ NO ☒																																																																																																									
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E. </td> <td style="width: 50%; text-align: center;"> <table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> </td> </tr> </table>				Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																				
Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.	<table border="1"> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>																																																																																																								
Autorizante: Solicitante: Pamela C. García Vivanco Ejecutante: MANUEL TRELLES PADRALES																																																																																																									
Autorizante: Solicitante: Pamela C. García Vivanco Ejecutante: MANUEL TRELLES PADRALES																																																																																																									
10:00 am 10:00 am																																																																																																									
7:00 pm																																																																																																									
TRASLADO DE TUBERIAS C/ 60MT CON EQUIPO Y POLINES			Ing. Residente Amanco - Pisco																																																																																																						

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09


ANEXO 01

				FACTOR DE RIESGO: REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/08																																					
INGENIERIA E PROYECTOS BUREAU VERITAS DEL PERU 4/10/09 21/10/09 9:00p AMANCO DEL PERU PLANTA N° 2																																									
EXTRUSION DE TUBERIAS HDPE					2																																				
SI ☒ NO ☐																																									
SI ☒ NO ☐																																									
 Anteojo de seguridad Otros: Anteojo de Soldador  Guantes Caretas de Soldar  Casco Mandil de Cuero  Respirador Escarpines  Protector Auditivo Caretas de esmerilar  Botas																																									
 Caretas Faciales Otros:  Protector Respiratorio  Botas de Jefe  Guantes de Jefe  Mandil Antiácidos  Duchas lavavojos																																									
 Equipo Oxígeno Otros:  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio																																									
 Herramientas  Elemento de trazo  Grúa  Martillo Neumático  Techo																																									
<table border="1"> <tr> <td>¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?</td> <td>☒</td> <td>¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se requiere de soplores o extractores en lugar de trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?</td> <td>☒</td> <td>¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?</td> <td>☒</td> <td>¿El acceso a los elementos de seguridad esta libre y sin obstrucciones?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?</td> <td>☒</td> <td>¿Se colocaron carteles de advertencia?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?</td> <td>☒</td> <td>¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y estan en buenas condiciones?</td> <td>☒</td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒	¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de soplores o extractores en lugar de trabajo?	☒	¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒	¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad esta libre y sin obstrucciones?	☒	¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒	¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒	¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒	¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y estan en buenas condiciones?	☒	Otros		¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒		
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒																																						
¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de soplores o extractores en lugar de trabajo?	☒																																						
¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒																																						
¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad esta libre y sin obstrucciones?	☒																																						
¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒																																						
¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒																																						
¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒																																						
¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y estan en buenas condiciones?	☒	Otros																																							
¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒																																								
SI ☐ NO ☐																																									
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIONIDAD																																									
<table border="1"> <tr> <td>Purgado y drenado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Lavado e inertizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Ventilado y Enfriado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E</td> <td>☒</td> </tr> </table>						Purgado y drenado	☒	Lavado e inertizado	☒	Ventilado y Enfriado	☒	Aislado con bridas o platos ciegos	☒	Desconectado de todo C.E	☒																										
Purgado y drenado	☒																																								
Lavado e inertizado	☒																																								
Ventilado y Enfriado	☒																																								
Aislado con bridas o platos ciegos	☒																																								
Desconectado de todo C.E	☒																																								
<table border="1"> <tr> <td>Autorizante</td> <td>Fanny Catalina Garza Vivanco</td> <td>9:30 am</td> </tr> <tr> <td>Solicitante</td> <td>MANUEL TREVES FARRALES</td> <td>9:30 am</td> </tr> <tr> <td>Ejecutante</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Autorizante	Fanny Catalina Garza Vivanco	9:30 am	Solicitante	MANUEL TREVES FARRALES	9:30 am	Ejecutante																													
Autorizante	Fanny Catalina Garza Vivanco	9:30 am																																							
Solicitante	MANUEL TREVES FARRALES	9:30 am																																							
Ejecutante																																									
<table border="1"> <tr> <td>Autorizante</td> <td>Fanny Garza Vivanco</td> <td>2:40 pm</td> </tr> <tr> <td>Solicitante</td> <td>M. Treves Farrales</td> <td>2:10 PM</td> </tr> <tr> <td>Ejecutante</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Autorizante	Fanny Garza Vivanco	2:40 pm	Solicitante	M. Treves Farrales	2:10 PM	Ejecutante																													
Autorizante	Fanny Garza Vivanco	2:40 pm																																							
Solicitante	M. Treves Farrales	2:10 PM																																							
Ejecutante																																									
Ing. Residente Amanco - Pisco																																									

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				REVISIÓN 00 PÁGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09																																				
INGENIERIA DE PROYECTOS BUREAU VERITAS 4-10-09 25-10-09 PLANTA N° 2 AMANCO DEL PERU																																								
8:10 pm TRASLADO DE TUBERIAS		2:00 am 4																																						
SI ☒ NO ☐																																								
SI ☒ NO ☐																																								
 Anteojo de seguridad	 Guantes	 Casco	 Respirador	 Protector Auditivo																																				
 Anteojo de Soldador	 Caretta de Soldar	 Mandil de Cuero	 Escarpinas	 Caretta de esmerilar																																				
Otros:																																								
 Caretta Facial	 Protector Respiratorio	 Botas de Jebe	 Guantes de Jebe	 Mandil Antiácidos																																				
Otros:																																								
 Equipo Oxígeno	 Esmeril	 Extintor	 Máquina de Soldar	 Escalera																																				
 Herramientas	 Elemento de trazo	 Grúa	 Martillo Neumático	 Tecle																																				
Otros:																																								
<table border="1"> <tr> <td>¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?</td> <td>☒</td> <td>¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?</td> <td>☒</td> <td>¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?</td> <td>☒</td> <td>¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?</td> <td>☒</td> <td>¿Se colocaron carteles de advertencia?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?</td> <td>☒</td> <td>¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?</td> <td>☒</td> <td>Otros:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒	¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo?	☒	¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒	¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒	¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒	¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒	¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒	¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros:		¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒		
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒																																					
¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒																																					
¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒																																					
¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒																																					
¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?	☒																																					
¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros:																																						
¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒																																							
SI ☐ NO ☒																																								
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																								
<table border="1"> <tr> <td>Purgado y drenado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Lavado e inertizado</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Ventilado y Enfrío</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Aislado con bridas o platos ciegos</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Desconectado de todo C.E</td> <td>☒</td> </tr> </table>					Purgado y drenado	☒	Lavado e inertizado	☒	Ventilado y Enfrío	☒	Aislado con bridas o platos ciegos	☒	Desconectado de todo C.E	☒																										
Purgado y drenado	☒																																							
Lavado e inertizado	☒																																							
Ventilado y Enfrío	☒																																							
Aislado con bridas o platos ciegos	☒																																							
Desconectado de todo C.E	☒																																							
Autorizante Solicitante Ejecutante	Autorizante: <u>Emmy C. García Urzua</u> Solicitante: <u>MANUEL TRELLES</u> Ejecutante: <u>PADILLA</u>																																							
Fecha de Actividad: <u>1:15 am</u>																																								
Autorizante: <u>Ing. Residente Amanco - Pisco</u> Solicitante: <u>Ing. Residente Amanco - Pisco</u> Ejecutante: <u>Ing. Residente Amanco - Pisco</u>																																								
TRASLADO DE TUBERIAS CON EQUIPO Y POLINES. Descargo del Personal de 1:00 am a 2:00 am.																																								

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09



INGENIERIA / PROYECTO BUREAU VERITAS DEL PERU 22:00 2:30 am		23/10/2009 AMANCO DEL PERU S.A. PLANTA N° 2	
CORRE DE TUBERIA PE-AD Y EVACUACION DE AGUA ACUMULADA EN TUBERIA			01
SI ☒ NO ☐			
SI ☐ NO ☒			
 Anteojo de seguridad Guantes Casco Respirador Protector Auditivo Botas Anteojo de Soldador Caretta de Soldar Mandil de Cuero Escarpinas Caretta de esmerilar Otros: CHALECO CINTAS REFLECTIVAS			
 Caretta Facial Protector Respiratorio Botas de Jefe Guantes de Jefe Mandil Antiácidos Duchas lavajos Otros:			
 Equipo Oxígeno Esmeril Extintor Máquina de Soldar Escalera Andamio Herramientas Elemento de trazo Grúa Martillo Neumático Tecla Otros:			
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?		¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de sopladores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los Factores meteorológicos permitan la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? Otros:	
SI ☐ NO ☒		SI ☒ NO ☐	
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD		Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.	
Autorizante Solicitante Ejecutante		Autorizante Solicitante Ejecutante	
Tony Catalina Garza Vivanco Manuel Treilles Parrales		Tony Garza Vivanco Manuel Treilles Parrales	
10:00 pm 10:00 pm		2:30 am 2:30 am	

El Trabajador debió pasar botas de jefe. Se apoyaron para la iluminación con una linterna de mano.

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

ACEROS AREQUIPA		POLIGRAMA PPSG008SG REVISIÓN 00 PÁGINA 1 DE 1 APROBADO JCL FECHA 2009/08																																					
INGENIERIA / PROYECTO		18/10/09																																					
BUREAU VERITAS DEL PERU		AMANCO DEL PERU S.A.																																					
8:00 am	18:30 hrs	PLANTA NO 2																																					
PRUEBA HIDROSTATICA		05																																					
SI ☒ NO ☐																																							
SI ☐ NO ☒																																							
 Anteojo de seguridad  Guantes  Casco  Respirador  Protector Auditivo  Botas  Otros: CHALECO / ROPA DE TRABAJO  Anteojo de Soldador  Careta de Soldador  Mandil de Cuero  Escarpines  Careta de esmerilar																																							
 Careta Facial  Protector Respiratorio  Botas de Jefe  Guantes de Jefe  Mandil Antiácidos  Duchas lavavojos																																							
 Equipo Oxicorte  Esmeril  Extintor  Máquina de Soldar  Escalera  Andamio  Otros:   Elemento de traje  Grúa  Martillo Neumático  Tecte																																							
<table border="1"> <tr> <td>¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?</td> <td>☒</td> <td>¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se requiere de soplores o extractores en lugar de trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?</td> <td>☒</td> <td>¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada?</td> <td>☒</td> <td>¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?</td> <td>☒</td> <td>¿Se colocaron carteles de advertencia?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?</td> <td>☒</td> <td>¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?</td> <td>☒</td> <td>¿Se dispone de un operador para la desconexión rápida de energía?</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?</td> <td>☒</td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td>¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?</td> <td>☒</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒	¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de soplores o extractores en lugar de trabajo?	☒	¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒	¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒	¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒	¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒	¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operador para la desconexión rápida de energía?	☒	¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros		¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒		
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?	☒	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?	☒																																				
¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?	☒	¿Se requiere de soplores o extractores en lugar de trabajo?	☒																																				
¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?	☒	¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?	☒																																				
¿El responsable del trabajo debe estar presente durante toda la jornada?	☒	¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?	☒																																				
¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?	☒	¿Se colocaron carteles de advertencia?	☒																																				
¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos?	☒	¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?	☒																																				
¿Se Señalizaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?	☒	¿Se dispone de un operador para la desconexión rápida de energía?	☒																																				
¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?	☒	Otros																																					
¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	☒																																						
SI ☐ NO ☒		Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E.																																					
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																							
Autorizante	ING. EDGAR GARCIA																																						
Solicitante	ING. FANNY GARCIA																																						
Ejecutante	ING. MANUEL TRELLES	8:00 am 18:30 hrs																																					
		Autorizante: Fanny Garcia Sironco Solicitante: Manuel Trelles Ejecutante: Fanny Garcia Sironco 18:30 horas Ing. Residente Amanco - Pisco																																					

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ASESOR ARQUITA

FORMULARIO TRANSACCIONES
REVISION: 00
PAGINA: 1 de 1
APROBADO: J.L.L.
FECHA: 2009/08

INGENIERIA / PROYECTO

BUREAU VERITAS DEL PERU

18:30H. 24:00 HRS.

18/06/09

AMANCO DEL PERU S.A

PLANTA NO 2

PRUEBA HIDROSTATICA A TUBERIA PE-AD

05

SI ☒ NO ☐

SI ☐ NO ☒

Anteojo de seguridad

Gauchos

Casco

Respirador

Protector Auditivo

Botas

Otros: **CHALECO REFLECTIVO / ROPA DE TRABAJO REFLECTIVO**

Caretas de esmerilar

Caretas de Soldador

Caretas de Soldar

Mandil de Cuero

Escarpines

Caretas Faciales

Protector Respiratorio

Botas de Jebe

Gauchos de Jebe

Mandil Antiacidos

Duchas lavajos

Equipo Oxígeno

Esmeril

Extintor

Máquina de Soldar

Escalera

Andamio

Otros: **MASQUINA TERMOFUSION ; LUMINARIAS, CISTERNA, BOMBA**

¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos?

¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos?

¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo?

¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada?

¿La superficie de trabajo está libre de material combustible?

¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo?

¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos?

¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones?

¿Se colocó tarjeta de bloqueo y bloqueo?

SI

NO

¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo?

¿Se requiere de soplores o extractores en lugar de trabajo?

¿Los Factores meteorológicos permiten la realización del trabajo?

¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones?

¿Se colocaron carteles de advertencia?

¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo?

¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía?

Otros

SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD

SI ☐ NO ☒

Purgado y drenado

Lavado e inertizado

Ventilado y Enfriado

Aislado con bridas o platos ciegos

Desconectado de todo C.E






CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

	INGENIERIA / PROYECTO Bureau Instal. del Peru 14:00 19:00		CODIGO PROYECTO: 00000000000000000000 REVISION: 00 PAGINA: 1 de 1 AUTORIZADO: J.L. FECHA: 2008/08																																																																																																						
PLANTA 102		17/10/09 AMANCO DEL PERU S.A.																																																																																																							
Prueba hidrostática de tubería: PEAD																																																																																																									
SI ☒ NO ☐																																																																																																									
SI ☐ NO ☐																																																																																																									
 Anteojo de seguridad	 Guantes	 Casco	 Respirador																																																																																																						
 Anteojo de Soldador	 Careta de Soldar	 Mandil de Cuero	 Protector Auditivo																																																																																																						
Otros: <u>Chaleco / Ropa protectora</u>		 Botas	 Escarpines																																																																																																						
Otros: <u>Careta de esmerilar</u>																																																																																																									
 Careta Facial	 Protector Respiratorio	 Botas de Jébe	 Guantes de Jébe																																																																																																						
Otros:		 Mandil Antilíquidos	 Duchas lavajojos																																																																																																						
 Equipo Oxígeno	 Esmeril	 Extintor	 Máquina de Soldar																																																																																																						
 HERRAMIENTAS	 Elemento de traje	 Grúa	 Martillo Neumático																																																																																																						
Otros:		 Escalera	 Andamio																																																																																																						
Otros:		Tece																																																																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table> </td> </tr> </table>				¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgo? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> </table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒				
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
SI ☐ NO ☒																																																																																																									
SE REGISTRA EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><</tr></table></td></tr></table>				Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><</tr></table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																					
Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td><td>☒</td></tr> <tr><td>☒</td><</tr></table>	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																									
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒																																																																																																
☒																																																																																																									

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09










ANEXO 01

ACEROS AREQUIPA		INGENIERIA / PROYECTO		17/10/09	
BUREAU VERITAS DEL PERU		AMANCO DEL PERU S.A.		PLANTA NO 2	
8:30		18:30		05	
TERMOFUSION DE TUBERIA (Alineamiento y colocación manual)					
SI ☒ NO ☐					
SI ☐ NO ☒					
     					
    					
Otros: CHALECO / ROPA DE TRABAJO					
     					
Otros:					
     					
Otros: EQUIPO DE TERMOFUSION DE TUBERIA HDPE					
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas o otros mecanismos? ¿Los Equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?					
SE REGISTRA 0% EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD SI ☐ NO ☒					
Purgado y drenado Lavado e inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciegos Desconectado de todo C.E.					
Autorizante: EDGAR GARCIA Solicitante: FANNY GARCIA Ejecutante: MANUEL TRELLO					
Autorizante: Fanny Garcia Vivanco Solicitante: Fanny Garcia Vivanco Ejecutante: Manuel Trello					
Falta colocar en alto caja de agua. Utilizar vasos desechables.					

PROCEDIMIENTO DE PERMISO DE TRABAJO
DE RIESGO

CÓDIGO : PPSG008SG
REVISIÓN : 00
PÁGINA : 7 de 13
APROBADO : JCL
FECHA : 2009/09

ANEXO 01

				CODIGO PPSG008SG REVISION 00 PAGINA 1 de 1 APROBADO JCL FECHA 2009/09																																																																													
INGENIERIA / PROYECTOS BUREAU VERITAS DEL PERU 11:00Hr 18:30Hr PLANTA N° 2 THERMOFUSION DE TUBERIA (Alineamiento y colocación manual) 04																																																																																	
SI ☒ NO ☐																																																																																	
SI ☐ NO ☒																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Anteojo de seguridad</td> <td>Guantes</td> <td>Casco</td> <td>Respirador</td> <td>Protector Auditivo</td> <td>Botas</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Otros: Anteojo de Soldador, Careta de Soldar, Mandil de Cuero, Escarpines, Careta de esmerilar, CHALECO, UNIFORME DE TRABAJO. </td> </tr> </table>												Anteojo de seguridad	Guantes	Casco	Respirador	Protector Auditivo	Botas	Otros: Anteojo de Soldador, Careta de Soldar, Mandil de Cuero, Escarpines, Careta de esmerilar, CHALECO, UNIFORME DE TRABAJO.																																																															
																																																																																	
Anteojo de seguridad	Guantes	Casco	Respirador	Protector Auditivo	Botas																																																																												
Otros: Anteojo de Soldador, Careta de Soldar, Mandil de Cuero, Escarpines, Careta de esmerilar, CHALECO, UNIFORME DE TRABAJO.																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Careta Facial</td> <td>Protector Respiratorio</td> <td>Botas de Jebe</td> <td>Guantes de Jebe</td> <td>Mandil Antilíquidos</td> <td>Duchas lavajojos</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Otros:</td> </tr> </table>												Careta Facial	Protector Respiratorio	Botas de Jebe	Guantes de Jebe	Mandil Antilíquidos	Duchas lavajojos	Otros:																																																															
																																																																																	
Careta Facial	Protector Respiratorio	Botas de Jebe	Guantes de Jebe	Mandil Antilíquidos	Duchas lavajojos																																																																												
Otros:																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Equipo Oxocorte</td> <td>Esmeril</td> <td>Extintor</td> <td>Máquina de Soldar</td> <td>Escalera</td> <td>Andamio</td> </tr> <tr> <td colspan="6"> Otros: Herramientas, Elemento de trazo, Grúa, Martillo Neumático, Tecla, EQUIPO DE THERMOFUSION DE TUBERIA </td> </tr> </table>												Equipo Oxocorte	Esmeril	Extintor	Máquina de Soldar	Escalera	Andamio	Otros: Herramientas, Elemento de trazo, Grúa, Martillo Neumático, Tecla, EQUIPO DE THERMOFUSION DE TUBERIA																																																															
																																																																																	
Equipo Oxocorte	Esmeril	Extintor	Máquina de Soldar	Escalera	Andamio																																																																												
Otros: Herramientas, Elemento de trazo, Grúa, Martillo Neumático, Tecla, EQUIPO DE THERMOFUSION DE TUBERIA																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td> ¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo? </td> <td> <table border="1"> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table> </td> <td> ¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de aspiradores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? Otros: </td> <td> <table border="1"> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </table>						¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1"> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>	X						X	X					X		X				X			X			X				X		X					X	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de aspiradores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? Otros:	<table border="1"> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>	X						X						X	X					X		X				X			X			X				X	
¿Se cuenta con todos los requisitos para la realización de los trabajos? ¿Se realizó la reunión de seguridad previa al trabajo y se explicó los riesgos? ¿El responsable del Área estará presente durante el trabajo? ¿El responsable del Trabajo debe estar presente durante toda la jornada? ¿La superficie de trabajo está libre de material combustible? ¿Las Áreas cercanas y/o equipos adyacentes no representan riesgos? ¿Se Señalaron las áreas de trabajo con cintas u otros mecanismos? ¿Los equipos y herramientas fueron revisados y están en buenas condiciones? ¿Se colocó tarjeta de etiquetado y bloqueo?	<table border="1"> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>X</td></tr> </table>	X						X	X					X		X				X			X			X				X		X					X	¿El área se encuentra ordenada y limpia para realizar el trabajo? ¿Se requiere de aspiradores o extractores en lugar de trabajo? ¿Los factores meteorológicos permiten la realización del trabajo? ¿El acceso a los elementos de seguridad está libre y sin obstrucciones? ¿Se colocaron carteles de advertencia? ¿La Ventilación e Iluminación es la adecuada para realizar el trabajo? ¿Se dispone de un operario para la desconexión rápida de energía? Otros:	<table border="1"> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td></tr> </table>	X						X						X	X					X		X				X			X			X				X							
X																																																																																	
X	X																																																																																
X		X																																																																															
X			X																																																																														
X				X																																																																													
X					X																																																																												
X																																																																																	
X																																																																																	
X	X																																																																																
X		X																																																																															
X			X																																																																														
X				X																																																																													
SI ☐ NO ☒																																																																																	
SE REGISTRA O/S EN LA PRUEBA DE EXPLOSIVIDAD																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td> <td> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </table>						<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																									<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																		
<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																									<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																								
<table border="0"> <tr> <td> Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E. </td> <td> <table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table> </td> </tr> </table>						Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																										
Purgado y drenado Lavado e Inertizado Ventilado y Enfriado Aislado con bridas o platos ciego Desconectado de todo C.E.	<table border="1"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																																																																
<table border="0"> <tr> <td>Autorizante</td> <td>ING. EDUAR GARCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solicitante</td> <td>ING. FANNY GARCIA</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ejecutante</td> <td>ING. MANUEL TRELLES</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Autorizante	ING. EDUAR GARCIA				Solicitante	ING. FANNY GARCIA				Ejecutante	ING. MANUEL TRELLES																																																																
Autorizante	ING. EDUAR GARCIA																																																																																
Solicitante	ING. FANNY GARCIA																																																																																
Ejecutante	ING. MANUEL TRELLES																																																																																
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																																																																	
<table border="0"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>																																																																																	
Falta extintor, colocar cerca a la máquina de termofusión. La olla de agua para rehidratación colocar en punto alto, usar vasos descartables.																																																																																	
Ing. Residente Amanco - Pisco																																																																																	



Gobierno Regional



Resolución Ejecutiva Regional Nº 0005 - 2010 - GORE-ICA/PR Ica, 04 ENE. 2010

Visto, la carta de renuncia al cargo de Director Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica, de fecha 28 de Diciembre del 2009, presentada por el **Ing. Jean López del Mar**;

CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Ejecutiva Regional Nº 0578-2009-GORE-ICA/PR de fecha 06 de Noviembre del 2009 se resuelve designar al Ing. Jean López del Mar en el cargo de Director Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica, con las atribuciones y responsabilidades que el cargo representa;

Que, mediante Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales" se establece la organización competencias y funciones de los Gobiernos Regionales, modificada por la Ley Nº 27902, facultando en su artículo 21º inciso c), al Presidente Regional a designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, así como nombrar y cesar a sus funcionarios de confianza;

Que, en merito al documento del visto es necesario expedir el presente acto Resolutivo, aceptando la Renuncia del Ing. Jean López del Mar al cargo de Director Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica, designando a su reemplazo;

De conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº 27783 Ley de Bases de la Descentralización Ley Nº 27867 Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y su modificatoria Ley Nº 27902 y la Acreditación del Jurado Nacional de Elecciones;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACEPTAR, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución la renuncia al cargo de Director Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica presentada por el **ING. JEAN LÓPEZ DEL MAR**, dándole las gracias por los servicios prestados a la entidad, debiendo retornar a su plaza de origen.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DESIGNAR, a partir de la fecha de expedición de la presente Resolución al **ING. MANUEL AUGUSTO ORMEÑO MORALES** en el cargo de Director Regional de la Producción del Gobierno Regional de Ica, Nivel Remunerativo F-5 de la Escala 11 del D.S. Nº 051-91-PCM con las atribuciones y responsabilidades que el cargo representa y con derecho a percibir las remuneraciones y otros conceptos que por ley le corresponde.

ARTÍCULO TERCERO.- Notifíquese la presente Resolución a los interesados y a las instancias correspondientes de acuerdo a Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE;



GOBIERNO REGIONAL DE ICA

OF. ROMULO TRIVENO PINTO
PRESIDENTE REGIONAL



GOBIERNO REGIONAL DE ICA
UNIDAD DE ADMINISTRACION
DOCUMENTARIA

Ica, **04 de Enero del 2010**

Of. Circular N° **0005-2010-GORE-ICA-UAD**

Señor: PRESIDENCIA REGIONAL

Para su conocimiento y fines consiguientes, remito a Ud. copia del original de la **R.E.R.**

N° **0005-2010** de fecha **04-01-2010**

La presente copia constituye la transcripción oficial de dicha Resolución

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL DE ICA

Unidad de Administración Documentaria

.....
SR. JUAN A. URIBE LOPEZ

Jefe (e)